

# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
-----	----	----	--

전





후





# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
전			
후			

# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
전			
후			

# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
전			
후			



# 현 황 사 진

■ 공 사 명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공 종 명	기 초 노 출	위 치	
전			
후			

# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
전			
후			

# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
-----	----	----	--

전





후



# 현황 사진

■ 공사명 : 서울정원박람회정원 시설물정비공사

공종명	도색	위치	
전	 A photograph showing a stone-paved path in a park. A white metal frame structure, consisting of vertical posts and a roof-like top, is partially visible on the left side of the path. The path is made of irregular, flat stones. The background shows green trees and a grassy area.		
후	 A photograph showing the same stone-paved path in the park. The white metal frame structure is now fully completed, forming a covered walkway. The path is still made of irregular, flat stones. The background shows green trees and a grassy area.		