

현황 사진



연번 1 : 위례방향(위치 번호판 1~2) : 천정부 누수 반복



연번 2 : 위례방향(위치 번호판 1~2) : 우벽 조인트 누수

현황 사진



연번 3 : 위례방향 지하차도 연결로 출입문 : 천정부 누수로 백태발생



연번 4 : 수서방향 지하차도 연결로 출입문 : 천정부 누수발생