

호우 대비 태양광 발전시설 점검표

□ 시설명 : 쌍문안전센터 태양광 시설

□ 시설규모 : 12600 * 4500(mm)

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 구조물(지지대) 설치 및 고정상태	양 호	
2. 구조물-모듈간 접속상태	양 호	
3. 구조물 부식 및 파손 여부 등	양 호	
4. 지지대 재질의 적합 여부	양 호	
5. 건축물 바닥 파손 및 방수상태	양 호	
6. 태양광 모듈-지지대 결착상태	양 호	
7. 태양광 모듈-모듈간 접속상태	양 호	
8. 태양광 모듈 파손 및 동작상태	양 호	
9. 인버터 동작 및 설치상태	양 호	
10. 접속함 재질 및 설치상태	양 호	
11. 전기배선 설치 및 피복상태	양 호	
12. 모니터링시스템 구축상태	미구축	
13. 기타사항	양 호	

2020. 8. 11.

○ 점검자 : 직 소방위
 직 소방위
 직 소방장
 ○ 확인자 : 직 소방경

성명 김희준 (김희준)
 성명 임의준 (임의준)
 성명 박영국 (박영국)
 성명 함창진 (함창진)