

{여의도지구 화장실 보수 현황}

2019년 10월07일

연 번	위치	주소	이동 여부	형태	수세식 여부	비고(수리내역)	
						제래식	*분로탱크 철판 부식 화장실 신규 제작.
1	파크콜포장	남,여	영등포구 여의도동70-1천	이동	간이식	수세식	비단타이루 부분 교체 요함,
2	파라다이스앞	여.	영등포구 여의도동86-7천	이동	건물형	수세식	*벌판 균열로 인해 신규제작
3	파라다이스앞	남.	영등포구 여의도동86-7천	이동	건물형	수세식	핸드 드라이기 신청
4	원효대교하부	남	영등포구 여의도동86-6천	이동	건물형	수세식	비단타이루 부분 교체
5	원효대교하부	남,	영등포구 여의도동86-6천	이동	건물형	수세식	벽면 엠보싱 타일 보수공사,
6	유람선선착장	여,	영등포구 여의도동85-6천	이동	건물형	수세식	*노후 천장누수, 하부철판부식, 배수관노후, 신규제작
7	안내센터앞	남,여,	영등포구 여의도동85-6천	고정	부상형	수세식	
8	안내센터앞	여.	영등포구 여의도동85-6천	이동	차량,여전용	수세식	외벽도색
9	2호매점	여	영등포구 여의도동84-4천	이동	건물형	수세식	벽면 엠보싱 타일보수공사
10	2호매점	여	영등포구 여의도동84-4천	이동	차량,여전용	수세식	출입문 교체, 외벽 도색
11	2호매점	남,여	영등포구 여의도동84-4천	이동	건물형	수세식	비단타이루 부분 교체
12	물빛광장	여,전용	영등포구 여의도동84천	이동	건물형	수세식	벽면 엠보싱 타일 보수공사
13	물빛광장	여	영등포구 여의도동84천	이동	건물형	수세식	벽면 엠보싱 타일 보수공사
14	물빛광장	남,	영등포구 여의도동84천	이동	건물형	수세식	*벌판 균열상태 신규제작
15	수증무대(넓은들)여자		영등포구 여의도동83-6천	이동	건물형	수세식	출입문연 벽면 엠보싱 타일보수공사
16	서강대하부	여,	영등포구 여의도동83-6천	이동	건물형	수세식	뒤부위 창문 유리파손 교체 ,
17	서강대하부	남,	영등포구 여의도동83-6천	이동	건물형	수세식	*벌판 균열 신규제작
18	셋강 파천교	남,여	영등포구 여의도동19-1천	이동	건물형	수세식	*천장 누수로수리 천장완료
	장애자						

2019년10월07일

여의도 청소 환경반장 흥교석