

화재방어 검토회의 결과

결 재	담당자	1팀장	센터장
	김성주	이종봉	02/14 강석오

I. 화재발생 일반현황

구 분	주 요 내 용		
발화일시	2014.02.12. 06:55	완진일시	2014.02.12. 06:58
처 중	건축물	장 소	천중로 207로 천일빌딩(길동345-19)
건물구조	R/C 조 스라브가 평층 6/1층 중 지상5층		
피해상황	인명피해	없음	
	재산피해	60만원(부동산20만원, 동산40만원)	
동원현황	인 원 : 9명, 차량 : 3 대(펌프, 탱크, 구급)		

II. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용		
개최일시	2014. 2. 14(09:00~09:20)	참석인원	센터장 강석오등 1,3반 전직원(19명)
출동로 선정	길동119안전센터우회전→ 약100M→현장	차량부서	현장 전면 도로면 부서
진입 및 현장활동	○선착대 길동대는 현장 도착 즉시 1팀장 이종봉 지시하에 진압대원은 수관 40mm 5분을 신속히 전개하여 건물 계단으로 진압하여 5층 보일러실 문 개방 후 방수, 화재를 진압하였으며 탱크차 대원 및 구급대원은 현장 교통정리 및 진입대원 활동 지원하고 진압 종료 후 장비 회수 인원/장비 이상없이 귀소함.		

출동대원 안전확보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진압대원 - 방화복, 헬멧, 랜턴, 공기호흡기, 장갑, 무전기등 개인 보호장비 완전장착 ○ 기관원 - 소방용수확보 및 차량통제 실시함 ○ 구급대원 - 인명피해대비 구급장비 배치 및 주변장애물 제거 등 안전확보
잘한점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재현장에 신속히 도착하여 적정 장소에 차량부서 ○ 신고자 확보 및 진술참고 ○ 신속하고 적절한 화재진압으로 주변 주민들 안전도모 ○ 화재현장에서의 맡은 바 개인 임무 성실히 수행 ○ 안전조치 및 경찰에게 현장 인계 ○ 유관기관(경찰) 연락망을 통하여 신속한 상황전파
문제점	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특이사항 없음.

