

화재방어검토회의 결과보고서(3.16)<수정>

담당자	진압3대장		결 재
박홍재	대결 03/20 김대영		

1. 검토회의 개최

- 일 시 : 2015. 3. 16. 16:00~16:30
- 참석인원 : 6명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발생일	각지	출동	도착	초진	완진	귀소
2015. 3. 12	21:17	21:17	21:19	21:20	21:20	21:30

나. 장 소

옥호	위치	건물구조	용도
건물	마. 공덕동 117-24	양식 철근콘크리트 5/1층	사무실

다. 원인 및 개요 :

- 1) 원인 : 부주의(담뱃불) 추정
- 2) 개요 : 201호 제네시스무역 사무실 쓰레기통에 버린 담뱃불이 종이 등 쓰레기에 발화되어 사무실이 그을린 것으로 추정됨.

라. 피해 상황

- 1) 인명피해 : 부주의(담뱃불) 추정
- 2) 재산피해 : 3,330천원
 - 부동산 : 3,250천원
 - 동산 : 80천원

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프, 탱크차), 인원 6명(소방위 김대영외 5명)

4. 수리현황 : 공소5300호



5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 원활
- 최초 목격 상황 : 사무실에 연기가 가득찬 상태 확인
- 각 조별 임무 기록
 - 소대장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고
 - 관찰수(관찰보조) : 안전장구 착용 후 65mm수관 3분을 전개하였으나 연기만 가득차 있고 화염은 최초 발견자에 의해 초기진화되어 잔불에 의한 연소방지처리 실시함.

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 측
- 경로선정 및 부서	- 화재예방과 신속한 진압을 위한 관내 대상 물에 대한 도상훈련 요구됨

7. 위치도 및 작전도

위치도	관련사진
	

화재진압 작전도

