



# 화재방어 검토회의 결과 보고

결 재	담당자	3팀장	센터장
	이현희	김동열	04/14 임영수

## 1. 검토회의 개최

가. 일 시 : 2014. 4. 14. 09:20 ~ 09:50

나. 참석인원 : 7명 (총괄: 팀장 김동열)

## 2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발생일	각지	출동	도착	완진	비고
2014. 4. 12	23:12	23:12	23:18	23:52	

나. 장 소

옥호	위치	건물구조	용도
다가구주택 (일반주택)	마포구 망원2동 421-33 주택 화재	양식 RC조 스라브가 5/0층 1동 연면적 356㎡	일반 주택

다. 원인 및 개요 : 다가구 주택 3층 301호에서 원인미상의 화재가 발생하여  
현재 조사중

라. 피해 상황

1) 인명피해 : (사망 : 0명, 부상 : 0명)

2) 재산피해 : 2,309천원(부동산 2,253천원, 동산 56천원)

- 부동산 : 48,18㎡ 그을림.

- 동 산 : 이불,침대,기타 가재도구

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 3대(펌프1, 탱크1, 구급1), 인원 명(경방4,운전3)

4. 수리현황 : 4435호 지하식 소화전 점유

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 화재현장 이면도로 진입시 불법주차 차량으로 진입장애

나. 최초 목격 상황 : 3층에서 검은연기가 나오는 상태.

다. 현장활동 상황

○ 망원2동 421-33번지 도착즉시 45mm수관 3본을 전개하여 선착대 서교  
대와 같이 내부진입하여 화재진압 및 인명검색 송풍기 활용하여 배연작업 실시  
하고 내부 배수작업 조치함.

- 선착대의 현장활동 상황(각 조별 임무 기록)
  - 소대장 : 선착대로 부서하여 무선으로 최초 상황전파 및 화재를 신속진압 토록 지시함 / 45mm 수관 3본 전개하여 내부 진입(301호)
  - 관창수 : 45mm 수관 3본을 전개하여 내부 계단이용 3층301호 진입하여 완진, 배연, 잔화정리함
  - 관창보조 : 관창수와 함께 수관 전개하여 화재진압 보조 및 인명검색 실시함.
  - 펌프차 운전원 : 펌프차 방수조작 및 수관전개 활동 실시함
  - 탱크차 운전원 : 펌프차로 중계송수 실시/지하식 소화전 4435호 점유함.

## 6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 골목길에 차량주차로 진입에 어려움 및 소방차 부서에 어려움 있었음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민에게 주차 홍보 교육.</li> <li>○ 신속하게 화점 집중방수 및 연소저지 등 완진 조치후 창문등 문개방 조치하여 농연배출함</li> </ul>

## 7. 위치도 및 작전도

위 치 도



화재방어검토회의 사진



진 압 작 전 도

### <출동대별 배치도>

