화재방어 검토회의 결과

 결
 가

 기위1팀장
 현장대응단장

 12종식
 08/08

 하병일

| 연 번 | 2014-07-24 | | 안전 | 선센터명 | 송파소방서 현장대응단 | | 단 장 | 허병일 | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----|--|
| 검 토 일 시 | 2014.07.16 (09:00~09:30) | | | 학 석 기 원 | 31명 | | 1대장 | 김선광 | |
| | 출동일시 | | 출 | Ю | 도 착 | | 완 진 | 귀 소 | |
| 재생황 화발상 화방상 차 항 황 | 2014.07.15 | | 10:48 | | 10:51 | | 10:55 11:50 | | |
| | 위 치 | 송파구 문정동 109-7번지 우리마트 | | | | | | | |
| | 원 인 | 조사중 | | | | | | | |
| | 출동인원 및 차량 | 출동연 | 출동인원 24명 | | 출동차량 | (八) | 7대 (지휘차,펌프,탱크,굴절,구급, 구조100,200) | | |
| | 선착대 도착 시 화세 및 조 치 | - 현장도착시 우리마트 점포 옆 창고에서 연기와 화염이 분출되는 상황으로 소방호수40mm 3본을 연장하여 화재진압, 인명검색 및 잔화정리 실시함 | | | | | | | |
| | 소방용수 점유·사용량 | - 사용(5톤) | | | | | | | |
| | 인명구조 활동상황 | - 인명구조 사항 없음 | | | | | | | |
| 교 화 재 | 문 제 점 | - 특이사항 없음 | | | | | | | |
| 방어상 문제점 및 대 책 | 대 책 (개선방안) | - 창고가 센드위치 판넬로 구성되어 있어 물이 침투하기 어려운 지점을 진압장비 이용하여 보다 신속하게 화재진압이 필요함 | | | | | | | |



○ 화재방어검토회의





○ 출동로 및 배치도

