

# 화재방어 검토회의

문서번호	신트리119안전센터-2777
수신자	내부결재
접수번호	

결 재	담당자	1팀장	
	김명국	07/29 민영기	

연번	2014 - 5	안전센터명	신트리	센터장	허봉식
검토회의 일시	2014. 7. 29.(화) 20:00~20:30	참석 인원	9 명	1팀장	민영기
□ 화재 발생 상황	출동일시	출 동	도 착	완 진	귀 소
	2014.7.27.(일)	22:20	22:25	22:59	00:30
	위 치	양천구 신월로 132 (신월6동 1001-1) PJ실내골프연습장 화재			
	원 인	조사중 (영업종료 후 출입문 옆 미상의 화재 발생)			
	출동인원 및 차량	출동 인원	9명	출동차량	3대 (펌프차, 탱크차, 구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화제 및 조 치	○ 신트리대는 도착 즉시 40mm 수관 3본 전개하여 인명검색 및 화재진압 ○ 신정대, 신월대, 양천대는 도착즉시 소방호스를 화재진압 및 배연기 설치 농연을 외부로 배출			
	소방용수 점유·사용량	○ 공설 지하식소화전 34호 점유, 소화용수 약 5톤 사용함			
	인명구조 활동상황	○ 인명구조 활동 없음(요구조자 없음)			
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 지하층 화재로 다량의 검은 연기 분출로 시야 확보 어려워 인명구조 및 화재 진압에 장애가 많음			
	대 책 (개선방안)	○ 방화문 개방전 화재상태 (백드레프 등) 및 안전 확인 후 개방필요 ○ 검은 연기 농연으로 시야 확보가 어려워 안전 확인 후 내부 진입 ○ 진입 후 무리하게 내부로 진입하지 말고 안전 확인 후 서서히 진입 인명 검색 및 화점 확인 집중 방수 ○ 주민등 관계자에게 소방차 출동시 차량부서 및 내부 구조등 상황 설명토록 지도 ○ 주민등 관계자에게 유사시 인원 대피요령 안내 등 지도			

□ 화재현장 출동로 및 위치



□ 화재방어 검토회의 사진



□ 진압작전도

