

화재현장 출동보고서

[서식5번]

년 월 연번	발생일시 :	2023 년 10 월 20 일 04 시 29 분	금요일
화재번호 2023 - 10 - 0134	출동시간 :	04 시 30 분	도착시간: 04 시 34 분

[1] 출동대원 및 응답자

① 출동대원 : 소방위 송선호 외 3명

② 응답자 : 송선호, 박종수, 고성진, 박희석

③ 확인자 : 직위 진압3대장 계급 소방위 성명 송선호 (서명)

[2] 현장도착시 발견사항

등촌사우나 앞 전신주 옆에 쌓아둔 종이 박스에서 소규모 불꽃과 연기가 나오고 있었음

① 화염색 붉은색 주황색 노란색 파란색 기타

② 연기색 검정색 짙은 회색 회색 흰색 기타

③ 화염의 크기 작음 보통임 큼 매우 큼

④ 연기분출량 적음 보통임 많음 매우 많음

⑤ 화염 및 연기 화염만 발견 연기만 발견 화염과 연기 발견

⑥ 특이한 냄새 있음 없음

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압 환기 구조 구급 안전장비의 설치 기타

선착대인 등촌대가 현장에 도착하여 40mm 수관을 사용 방수를 하여 화재진압을 하였으며 후착대인 목동대는 갈퀴를 이용하여 적치된 박스를 뒤집으며 등촌대가 잔화정리를 하는데 협조함

① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
적치된 종이 박스 바깥 부분

② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분] / 외부연소상황 있음 없음

화재규모가 작아서 연소확대는 없었음

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨 강제개방 기타 다른 요소

해당사항 없음

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨 발견되지 않음 기타 요소

해당사항 없음

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용 소방장비사용 모두사용 || 소방 설비 작동됨 작동 안됨 확인 못함

- ① 사용된 자체설비 : 없음
- ② 사용된 소방장비 : 40mm 소방호스 2본, 갈쿠리
- ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

[7] 출동로상의 발견사항

출동로상 특이사항은 발견되지 않음

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[9] 화재사진 및 동영상