

흑석동199-7간 일대 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.01 ~ 2016.12										
사업위치	흑석로7길 26 앞 외 5개소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">300,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	300,000천원		300,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
300,000천원		300,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 사각형거(하수암거) 보수·보강										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	동작구청										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김재승 2133-3789	배원영 2133-3790

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 공사비 300,000천원 = 천원
	○ 단면보수 490,000*600m ² = 294,000천원
	○ 폐기물 처리 6,000,000*1식 = 6,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x-) 300	(x-)	(x-)	(x-) 300	(x-)	
시설비	(x-) 300	(x-)	(x-)	(x-) 300	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 노후 사각형거 구조안전성 확보하여 도로함몰 안전사고 예방(

사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조 (국가 및 지방자치단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 2014년 노후 사각형거 정밀점검 용역 보고서(2014.11.)

사업내용

- 위 치 : 흑석로7길 26 앞 외 5개소
- 규 모 : □1.0×1.0m ~ □3.0×3.0m, L=699.3m

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.
- 사업내용 : 노후 사각형거(하수암거) 보수·보강
- 총사업비 : 300백만원(시설비 300)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 흑석로7길 26 앞 외 5개소
- 규 모 : □1.0×1.0m ~ □3.0×3.0m, L=699.3m
- 사업내용 : 노후 사각형거(하수암거) 보수·보강
- 총사업비 : 300백만원(시설비 300)

추진경위

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 노후 사각형거로 정밀안전점검결과 즉시 보수가 필요한 “D ”등급판정되어 도로함몰예방과 구조안전성 확보를 위하여 긴급한 보수 필요

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		300,000	
공사발주	2016.02		계약심사 및 발주
공사시행	2016.03~2016.12		공사착공 및 시행
공사준공	2016.12	300,000	준공검사

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2013년도	
2014년도	
2015년도	

--	--

향후 기대효과

○ 노후 사각형거 보수보강으로 구조안전성 확보하여 도로함몰 안전사고 예방

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)


연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진



현황사진



위치도