

# 통일로 사망사고지점 동산고가 주변 도로안전시설물 개선요청

(18.2.21. 중상사고 개요) 화물차가 구파발 쪽에서 동산고가 방향으로 주행하다가 **중앙선**을 침범하여, 반대편에서 주행하는 냉동탑차와 정면충돌하여 냉동탑차가 튕기면서 직진하던 콘크리트믹스트럭을 충격한 사고(**중상 2명**)

(18.9.9. 사망사고 개요) 화물차가 동산고가 쪽에서 서울방면 편도5차로 중 2차로를 따라 주행하다가 진행방향 좌측에서 우측으로 **무단횡단** 하는 피해자를 충격한 사고(**사망 1명**)

(18.12.18. 사망사고 개요) 택시가 동산고가 쪽에서 서울방면 편도5차로 중 2차로를 따라 주행하다가 진행방향 좌측에서 우측으로 **무단횡단** 하는 피해자를 충격한 사고(**사망 1명**)

고양서 설치예정

무단횡단 사망사고  
발생지점

②무단횡단방지시설 설치

①중앙분리대 설치

잠송방면 단절구간(2단계)

## < 요청 내용 >

- ①중앙분리대 연장 설치  
-동산고가~중앙분리대 단절구간 연장설치 (L=60m)
- ②무단횡단 금지시설 설치  
-동산고가 분리지점 안전지대부(10m)

서울방면 단절구간  
(중앙분리대 연장 설치)

