

남산1근린공원 조성계획결정(변경)

2018. 02

상정 안건 개요

남산1 근린공원

■ 남산근린공원 현황

- 위 치 : 서울시 중구 회현동 1가 100-177번지 일대 (남산1근린공원 내)
- 부지면적 : 604,178㎡
- 공원지정 : 최초, 2009.01.15 (서울특별시고시 제 2009-19호)
- 조성계획 : 최종, 2015.09.17 (서울특별시고시 제 2015-281호)

■ 상정안건 개요

- 상정사유
 - 남산 회현자락에서 발굴된 한양도성 유적 등을 문화재보호법을 비롯한 국내 관련법 및 세계유산 협약 운영지침에 따라 정비하고 한양도성의 축성기술 및 발굴 보존 과정을 체험할 수 있는 현장 유적박물관을 조성 하고자 함
 - 이용자를 고려한 공원조성계획을 수립하여 서울 시민들은 물론 내, 외국인, 관광객 모두에게 사랑받는 남산으로 조성하기 위함
- 주요변경내용
 - 발굴된 한양도성 성곽 보존·정비 (평지구간, 멸실구간) 및 보호각 설치, 경사지구간의 관람로 설치
 - 발굴된 조선신궁 배전터 및 기존 분수대 원형보존 정비
 - 한양도성 주변 탐방로, 공원정비
 - 인포센터 (매점, 관리실, 전시실) 신축 및 기존공중화장실 철거 후 신축
- 법적 검토사항 : 시설율 14.34% (법정 40% 이하)
 건폐율 1.79% (법정 10% 이하)

추진경위

남산1 근린공원

■ 추진경위

- 2013.03. 남산 회현자락 3단계 (중앙광장) 한양도성 발굴조사 및 설계용역 추진계획 (공원조성과)
- 발굴조사 : 2차에 걸쳐 한양도성 189m, 분수대, 조선신궁 배전터 발굴
 - 1차 발굴(13.6. ~ 14.5.) : 분수대 주변 한양도성 유구 95.2m
 - 2차 발굴(14.5. ~ 15.4.) : 배전터 유구, 한양도성 유구 94.1m
- 2015.6.23 / 8.13. : 한양도성 도감업무보고 (시장)
 - 현장유적박물관 및 보호각은 발굴상태, 보존의미 등을 입체적으로 보여줄 수 있는 선도적 창의력이 발휘되어야 하므로 설계공모를 통해 추진
 - 조선신궁 배전터, 분수대 등 근현대 시설물을 포함하는 것이 큰 의미가 있음
- 2016.1.08 / 12.2. : 서울시 총괄건축가 자문
 - 기본구상을 통한 적정 설계비와 공사비 산출, 설계범위 설정 필요
- 2016.4 ~ 12. : 남산회현자락 정비사업 전문가 TF팀 구성(자문 6회)
 - 발굴된 회현자락 한양도성 유구는 시기별 축조방식(태조, 세종, 숙종이후)과 축조기술(영정주공, 뒤택음, 판축 등)을 보여주는 유일한 곳으로 역사적문화적 가치가 매우 높음
 - 원형을 보존하되 적정 규모의 보호각을 설치하고, 조선신궁 배전터, 분수대 등 근현대시설을 포함하여 그 일대를 '현장유적 박물관'으로 조성함이 타당함
- 2017.01 ~ 04. 현장유적박물관 국제 설계공모 (서울특별시 공고 제2017-177호)
- 2017.06.12 현장유적박물관 실시설계 착수
- 2017.06. ~ 12. 남산회현자락 정비사업 전문가 T/F 자문회 (5회)
 - 보호각은 발굴된 평지구간 성곽의 일부만 씌울경우 노출된 부분의 훼손우려가 커 전체(약100m)를 씌우되, 남산공원 경관을 고려하여 최소한의 규모가 타당

주요자문의견

남산1 근린공원

■ 주요자문의견

- 보호각 : 발굴된 평지구간의 노출된 유구 전체를 보호하고 우천시 관람객도 보호할 수 있는 적정 규모계획
잔존하는 성곽의 내탁부가 훼손되지 않는 범위에 보호각 기둥 설치
- 배전터 : 별도의 보호 시설 없이 노출전시하되 표면보존처리하고 우수처리방안 검토
- 분수대 : 원형을 유지하되 적극적인 활용 방안검토
- 한양도성 :
 - 평지구간 체성은 발굴조사 완료 시 상태로 유지하되 성돌 탈락우려 부분에 한해 재설치
 - 전면부는 지대석 상부까지 마사토로 판축다짐하여 정비
 - 평지구간과 경사지 구간을 물리적, 시각적으로 자연스럽게 연결
 - 멸실구간의 흔적 표현시 현장석은 원형과 오해 할 소지가 있으므로 기존 멸실 구간 흔적과 같이 표현
 - 뒷채움 후면의 발굴경사면은 가능한 발굴 상태로 유지하고 경화처리
 - 성곽 내로 우수가 유입되지 않도록 우수처리방안 검토
- 식재계획 : 남산의 식생을 반영하여 계획하되 외래수종은 제외 / 문화재 보호구역 및 성곽 전면부는 이식하거나 제거
- 포장계획 : 성벽 주변은 자연친화적인 재료검토 / 경사지구간은 기능성, 보행안전성, 유지관리 등을 고려하여 재료 검토
- 인포센터 : 문화재 보호구역 외에 설치하고 공원경관을 훼손하지 않도록 지하화 함
(현장유적에 관한 전시공간, 관리실 필요 / 매점설치)
- 화장실 : 기존화장실은 유적지 및 남산 경관을 저해하므로 철거 후, 유적지 및 남산 경관으로부터 드러나지 않는 위치와 규모로 재설치
- 주차장 : 기존 주차장 주차대수를 조정하여 보행공간으로 변경 하는 것은 중부공원녹지사업소와 협의 하여 진행

위치도

남산1 근린공원



항공사진 (원경)

남산1 근린공원



항공사진 (근경)

남산1 근린공원




대상지 현황

남산1 근린공원

■ 시설현황 및 공사현황

- 대상지 내 공원시설 : 공중화장실 1개소, 매점 1개소가 있고, 순성로 계단을 통해 남산타워 방향으로 동선이 연결됨
- 남산회현자락 보존 정비 및 공원조성(3단계) 1차 공사범주 : 서울시 중부공원녹지사업소 시행



발굴 현황

남산1 근린공원

■ 발굴 현황

- 조선시대 유적 : 조선시대 태조, 세종, 숙종, 순조 대에 축조된 한양도성 평지구간, 경사지구간의 성곽이 발굴됨
시기별 축조방식과 축조기술을 보여주는 유일한 곳으로 역사적 문화적 가치가 높음
- 일제강점기 유적 : 조선신궁의 배전터 및 옹벽이 잔존해 있으며, 조선신궁에서 사용했던 배수로 및 기단석 일부 발굴됨
배수로 부근 석축 후면에 방공호가 발견됨 (2017년 8월)

성곽의 원형을 보존하되 적정 규모의 보호각을 설치하고, 조선신궁 배전터, 분수대 등 근현대시설을 포함하여 그 일대를 현장유적 박물관으로 조성함이 타당함(2016.4 ~ 12. : 남산회현자락 정비사업 전문가 TF팀)



발굴 현황

남산1 근린공원



① 분수대



② 조선신궁 기반석



③ 조선신궁 잔존옹벽



④ 조선신궁 배전터



⑤ 한양도성 평지구간



조성계획도(변경전)

남산1 근린공원



범례

상징	명칭	상징	명칭	상징	명칭	상징	명칭	상징	명칭
가-1	정당-1	나-4	주차장-4	다-12	휴게소-12	라-1	관공덕교(동행)	마-3	김구상
가-2	정당-2	나-5	주차장-5	다-13	휴게소-13	라-2	간사대길	마-4	기사대길
가-3	정당-3	나-6	휴게소-1	다-14	휴게소-14	라-3	장례전당(역사마을)	마-5	안동고려사당
가-4	정당-4	나-7	휴게소-2	다-15	휴게소-15	라-4	충수대	마-6	안동고려사당
가-5	정당-5	나-8	휴게소-3	다-16	휴게소-16	라-5	경사행렬(역사마을)	마-7	지평산
가-6	정당-6	나-9	휴게소-4	다-17	휴게소-17	라-6	서희공덕당	마-8	조지공서비
가-7	정당-7	나-10	휴게소-5	라-1	해동전망대-1	마-1	지평공원	마-9	안동향교(기림사)
가-8	정당-8	나-11	휴게소-6	라-2	해동전망대-2	마-2	장계천수	마-10	안동고려사당
가-9	정당-9	나-12	휴게소-7	라-3	해동전망대-3	마-3	실경산	1	공천전지사유소
가-10	정당-10	나-13	휴게소-8	라-4	해동전망대-4	마-4	안동	2-1	회암산-1
나-1	주차장-1	다-1	휴게소-9	라-5	해동전망대-5	마-5	약수천	2-2	회암산-2
나-2	주차장-2	다-2	휴게소-10	라-6	해동전망대-6	마-6	약수마고	2-3	회암산-3
나-3	주차장-3	다-3	휴게소-11	라-7	해동전망대-7	마-7	서도묘단(송죽당)	2-4	회암산-4

시설현황

지역	구분	면적		면적비율 (%)	면적비율 (%)	공약률	비고
		유지면적	시설면적				
전체	계	804,178.00	84,612.12	23	10,268.19	46,719.49	212
	소계	76,987.07	41,087.07				33
기타시설	도로	66,801.00	31,301.89				
	정당	8,786.07	8,786.07				(38)
공약시설	휴게시설	357.29	357.29				7
	주차시설	0.00	0.00				0
	휴양시설	5,883.40	5,883.40	1	84.17	84.17	308
	교양시설	11,505.86	8,894.48	7	5,422.76	20,113.89	9
	운동시설	2,882.33	2,882.33				24
	편의시설	23,341.33	23,341.33	14	4,081.89	15,146.37	35
	관리시설	146.31	146.31	1	110.25	386.55	
	특수목적구분	482,294.29					



부분별조성계획도


남산1 근린공원



변경전



변경후



조성계획 총괄표

남산1 근린공원


구 분	변경 전						변경 후						비 고	
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)		
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			
계	604,178.00	84,649.62	23	10,362.86	48,901.63	212	604,178.00	86,613.98	25	10,790.62	49,219.43	215		
기 반 시 설	소 계	76,587.07	41,087.07				33	73,756.14	38,256.14				33	
	도 로	66,801.00	31,301.00 (35,500.00)					65,066.50	29,566.50 (35,500.00)					감) 1,864.1㎡
	광 장	9,786.07	9,786.07				(33)	8,689.64	8,689.64				(33)	감) 1,096.43
조 경 시 설	957.29	957.29				7	598.17	598.17				7	감) 359.12㎡	
유 회 시 설	0.00	0.00				0	0.00	0.00				0		
휴 양 시 설	5,863.40	5,863.40	1	64.17	64.17	105	5,863.40	5,863.40	1	64.17	64.17	105		
교 양 시 설	11,565.89	9,894.40	7	5,422.78	29,113.39	3	16,815.88	15,144.39	9	5,739.78	29,404.39	4	증) 3,792.22㎡	
운 동 시 설	2,882.33	2,882.33				24	2,882.33	2,882.33				24		
편 익 시 설	23,378.82	23,378.82	14	4,756.66	19,328.52	40	23,283.24	23,283.24	14	4,867.42	19,355.32	42	감) 95.58㎡	
관 리 시 설	586.31	586.31	1	119.25	395.55		586.31	586.31	1	119.25	395.55			
녹 지 및 기타	482,356.89						480,990.70							감) 1,366.19㎡
시 설 율 (법정 40%)	$(84,649.62 / 604,178.00) \times 100 = 14.01\%$						$(86,613.98 / 604,178.00) \times 100 = 14.34\%$						증) 0.33%	
건 폐 율 (법정 10%)	$(10,362.86 / 604,178.00) \times 100 = 1.72\%$						$(10,790.62 / 604,178.00) \times 100 = 1.79\%$						증) 0.07%	

시설 계획도

남산1 근린공원

■ 시설계획

- 보호각 (교양시설-전시장): 발굴된 평지구간의 한양도성을 보호
- 관람데크 (교양시설-전시장): 도성과 주변경관을 관람하며 평지구간에서 경사지 구간으로 자연스럽게 이동
- 인포센터 (교양시설-전시장): 공원경관을 훼손시키지 않는 위치에 건물을 지하화하여 자연경관의 일부로 인식되도록 계획함
건물 내에서 매점(편익시설) 포함하여 계획함
- 공중화장실 (편익시설-화장실): 기존 공중화장실의 구성을 변경하지 않되 공원경관을 훼손하지 않는 위치에 계획함




동선 계획도

남산1 근린공원

■ 동선계획

- 한양도성과 배전터, 두 층위의 관계를 입체적으로 관람하는 동선은 장애인 접근이 가능한 주 동선으로 계획하고, 기존도로 및 순성로와 연결하는 작은 길들을 추가하여 선택적 이용이 가능하도록 함




구간별 계획

남산1 근린공원

■ 진입부

- 일부 주차장 구획 변경을 통해 현장유적박물관 진입 공간을 확보하여 보행자의 안전과 자연스러운 진입을 유도함
- 기존 주차 대수 : 72대 (일반 : 67대 / 장애인 : 5대)
- 변경 주차 대수 : 54대 (일반 : 49대 / 장애인 : 5대_위치변경)
- 기존 순성로 북측으로 인포센터를 계획하되 경관에서 최대한 드러나지 않도록 함
- 조선신궁 기단석은 존치하여 휴게공간으로 활용함



조선신궁 기단석: 휴게공간으로 활용



유적 활용 예시





구간별 계획

남산1 근린공원

■ 한양도성 평지구간

- 보호각을 설치하여 발굴된 한양도성을 보호하고 관람객들이 관람데크를 걸으며 한양도성을 관람하도록 함
- 관람데크에서 경사지구간으로 이어지는 구간에 데크를 설치하여 서울 시내를 부감할 수 있도록 함
- 분수대와 조선신궁 옹벽은 휴게공간으로 이용할 수 있도록 하고, 배전터는 노천 보호조치하여 관람하도록 함





구간별 계획

남산1 근린공원

■ 한양도성 경사지구간




- 경사가 급한 지형(경사도 30%)에서는 계단을 조성하고 비교적 완만한 구간(경사도 9~13%)은 경화마사토로 포장하여 경사지구간 도성을 관람하도록 함



구간별 계획

남산1 근린공원

한양도성 경사지구간



시설 계획


남산1 근린공원

■ 보호각, 관람데크

- 보호각 규모의 결정 1 설치범위

- 보호각의 설치가 유구의 위치와 형태에 어떠한 영향을 주지 않도록 계획
- 다양한 시대의 축조방식과 다양한 경사에서의 축조방식을 동시에 담을 수 있는 충분한 크기로 계획

=> 도성과 관람객을 우천으로 부터 보호할 수 있는 최소한의 범위 설정 / 뒷채움석이 훼손되지 않는 구조물 설치 구간 설정



시설 계획


남산1 근린공원

■ 보호각, 관람데크


- 보호각 규모의 결정 2 높이

- 비와 눈이 유적에 가하는 영향을 효율적으로 제어
- 관람객이 유적 인근에서 안전하고 쾌적한 관람을 보장할 수 있도록 계획
- 보호각이 원거리 조망을 방해하지 않도록 계획

=> 보호각으로 인해 시야가 차단되지 않도록 적정 높이를 설정하고 다양한 관람레벨을 계획하여 중첩된 역사의 흔적과 공원의 전경을 동시에 감상하도록 함



- 현장박물관 내에서 주변으로 향한 시야를 확보할 수 있도록 열린 구조로 계획



- 한양도성 경사지 구간을 향하면서 중구 일대 경관 조망
- 125 레벨 데크를 통해 도성의 면석, 뒷채움 동시 관람

- 주변에서 도성을 바라볼 때 구조물로 인해 방해 받지 않도록 계획

- 1, 3 보호구간
- 2 한양도성
- 4 관람데크

- a 레벨 125 (가장 높은 면석 상단)
- b 레벨 122.75

도로

시설 계획

남산1 근린공원

■ 보호각, 관람데크

보호각 설계방향

- => 성곽 형상 변화 추이와 중첩된 층위가 잘 드러나게 하기 위해 절제되고 단순화한 형태와 구조로 계획함
- => 보호각 내 수직 구조부재의 개수를 최소화하고 보호각 지붕구조와 재료는 그 자체가 조형적으로 부각되지 않도록 함
- => 보호각의 지붕선은 한양도성과 지형의 흐름을 따라 변화를 주어 유적 및 주변환경과 조화를 이루도록 함



지형의 레벨에 따라 지붕의 높이가 변화




한양도성의 흐름에 따라
지붕 용마루선의 이동

시설 계획

남산1 근린공원

- 보호각 개요

- 건축면적 : 1,780m²
- 연 면 적 : 1,455m²
- 높이 : 9.3m
(지표면 평균레벨 122.82 기준)
- 구조 : 철골조




보호각 평면도

• 지붕재료

: 폴리카보네이트(단파론)

보호각 지붕재: 폴리카보네이트(단파론)



보호각 단면도 A-A'

시설 계획

남산1 근린공원


■ 보호각, 관람데크(평지구간)

- 관람데크 1

- 데크의 표준레벨은 마사토 복토면으로부터 약 30cm 상부 레벨로 계획함
- 데크의 폭은 장애인(휠체어)과 비장애인이 교행할 수 있는 폭 2.0m로 계획함

- 관람데크 2

- 한양도성 경사지구간으로 연결되는 급경사 구간을 수평데크로 연결하여 서울 시내를 조망할 수 있도록 함
- 수평데크는 조선신궁의 상광장 중단(배전터) 레벨로, 한양도성을 가리지 않는 위치에 계획함




시설 계획


남산1 근린공원

■ 보호각, 관람데크(평지구간)


- 관람데크 1



단면도 a-a'



- 관람데크 2



단면도 b-b'




시설 계획

남산1 근린공원

■ 인포센터

- 인포센터는 남산의 경관에서 드러나지 않게 하기 위해 건축물의 높이를 최대한 낮추어 반지하화 함
- 문화재보호구역 20m 내에는 보호각 및 데크 외에 어떠한 구조물도 설치할 수 없으므로, 문화재 보호측면 및 동선, 경관 등에 있어 가장 적절한 위치를 검토하여 순성로 북측에 계획함




시설 계획

남산1 근린공원

■ 인포센터

- 현장유적박물관의 성격 상 인포센터는 안내의 기능 뿐 아니라 전시의 기능도 포함하는 것이 바람직함
- 진입로 우측으로는 관리실 및 전시공간, 좌측으로는 기존의 간이식 매점기능을 대신하는 매점 공간과 화장실을 계획함
- 남측 주출입구 접근로와 함께 북측에서도 계단을 통해 접근할 수 있도록 함



- 바닥면적 : 317m²
- 연 면 적 : 294m²
- 구조 : RC

층별 면적 및 용도

구 분	층 별	용 도	면 적	비 고	
지 하	지하1층	진입로	43.27 m ²	13.09 평	외부
		매점	22.19 m ²	6.71 평	
		화장실	16.15 m ²	4.88 평	
		전시공간	162.62 m ²	49.19 평	
		관리실	39.23 m ²	11.87 평	
	창고	8.88 m ²	2.69 평		
소 계			292.34 m ²	88.59 평	

인포센터 공간의 구성 (검토안)


구 분	내 용	구 성
1 zone	회현자락의 역사	미니머치 (900x1,200 mm) 3, 동영상 1, 패널
2 zone	회현자락의 발굴	진열장 (1,200x600 mm : 3, 900x900 mm : 3) 6 동영상 1, 패널
3 zone	현장유적박물관 조성	미니머치 (900x1,200 mm) 1, 동영상 1, 패널

시설 계획

남산1 근린공원

인포센터

- 주출입구 진입로는 경사로로 계획하여 건축물의 레벨 및 최고높이를 낮춤



변경 전

변경 후






시설 계획

남산1 근린공원

인포센터

- 지면보다 1.4m 가량 낮게 계획하되 순성로와 면한 부분에 창을 내 쾌적한 내부환경을 조성하고, 실내에서도 현장유적박물관의 풍경이 시각적으로 임히도록 함




시설 계획

남산1 근린공원

■ 인포센터

- 남산타워 방면에서 접근하는 순성로로부터 레벨이 자연스럽게 이어지면서, 지형화된 건축물은 경관으로부터 사라지도록 함
- 지붕에 잔디를 식재하여 기존의 조경과 자연스럽게 연결될 수 있도록 함



시설 계획

남산1 근린공원

■ 공중 화장실

- 기존 화장실의 위치와 규모가 유적지를 바라보는 경관을 심각하게 훼손시키고 있으므로 철거 후 건축물로 드러나지 않도록 재 설치하는 것이 바람직함



변경 전

2층 규모로, 순성로 평지구간과 산지구간 교차점에 위치하고 있음



변경 후

경사지 옹벽 후면에 위치시키고 건물이 드러나지 않도록 레벨을 낮추어 자연경관과 일치되도록 계획함

시설 계획

남산1 근린공원

■ 공중 화장실


- 기존 옹벽 후면으로 계획하여 유적경관 속에서 건물로 드러나 보이지 않도록 함
- 기존 화장실과 구성을 동등하게 유지하여 이용에 불편이 없도록 함
- 화장실 전면부는 조선신궁 배수로(신궁의 경계)를 관람할 수 있는 공간으로 계획함

층별 면적 및 용도

구분	층별	용도	면적		비고	
지 하	지하1층	공용공간	33.74㎡	10.21평		
		화장실(남)	36.18㎡	10.94평		
		일반	33.00㎡	9.98평		
		장애인	3.18㎡	0.96평		
		화장실(여)	37.80㎡	11.43평		
		일반	34.62㎡	10.47평		
		장애인	3.18㎡	0.96평		
		창고	1.52㎡	0.46평		
		소계		109.24㎡	33.04평	

화장실 구성 개요

구분	세면대		변기		소변기		소제싱크		기저귀교환대	
	계획	기존	계획	기존	계획	기존	계획	기존	계획	기존
화장실(남)	2	2	4	3	3	3	0	0	1	0
화장실(여)	2	3	7	8	0	0	0	0	1	1
장애인화장실(남)	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1
장애인화장실(여)	1		0		0		1			
창고	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
합계	6	6	13	13	3	3	1	1	4	2




- 바닥면적 : 124㎡
- 연면적 : 91㎡
- 구조 : RC

시설 계획

남산1 근린공원

■ 공중 화장실

- 화장실의 진입로는 경사로로 계획함 (경사도 1/18)
- 화장실의 상부 레벨과 기존 순성로 계단을 연결하여 유적발굴 현장의 조망지점으로 활용함
- 화장실 전면의 옹벽을 야외 전시벽으로 활용하고, 전면에 교목을 식재하여 옹벽이 경관 속에서 드러나지 않도록 함




시설 계획



남산1 근린공원

■ 인포센터

- 공원경관의 훼손을 최소화하기 위한 반지하 공간이나 창을 통해 자연스러운 채광이 될 수 있도록 함




- 출구로 이어지는 경사로는 동선으로서의 기능 뿐 아니라 전시공간의 기능도 겸하도록 함




기타 계획

남산1 근린공원


■ 조선신궁 유적 및 분수대 활용계획




- ① 조선신궁 기단석
: 현 상태로 유지하되 앉을 수 있는 시설로 활용함
- ② 조선신궁 남측 잔존옹벽
: 현 상태로 유지하되 내측을 마운딩 처리하여 휴게공간으로 활용함
- ③ 분수대
: 내부에 쇄석을 채워 배수에 용이하게 마감하고 계단을 겸하는 연식벤치를 설치하여 휴식과 모임의 장소로 활용함
- ④ 배전터
: 배전터 옆 경사로를 통해 보행하며 관람할 수 있도록 하고 경사로 옆으로 설치된 유리를 통해 관련 정보를 전달함
- ⑤ 조선신궁 배수로
: 관람의 대상으로 활용함




① 조선신궁 기단석



② 조선신궁 남측 잔존 옹벽



④ 배전터



⑤ 조선신궁 배수로

식재계획도(변경전)

남산1 근린공원

기존식생 분포현황



상록교목

- 비자나무
- 소나무
- 주목
- 향나무

낙엽교목

- 가죽나무
- 느릅나무
- 느티나무
- 단풍나무
- 동근잎생강나무
- 때죽나무
- 매화나무

- 밤나무
- 배롱나무
- 벗나무
- 복사나무
- 비술나무
- 산수유
- 쉬나무


- 은행나무
- 참나무
- 산벚나무
- 총총나무
- 팔배나무

- 딱총나무
- 병꽃나무

식재계획도(변경후)

남산1 근린공원

■ 배치도



A. 기존 소나무 조정, 재배치

B. 친근한 관목들 (진달래, 조팝나무 등)

C. 잔디 - 짧은 초지


D. 띪, 억새 언덕 - 키 큰 초지

E. 남산의 나무들 (팔배나무, 벚나무)



시설.포장 계획도

남산1 근린공원





문화재 처리 영역

							문화재 처리 영역		
화강석 판석 포장	쇠석 포장	잔디 보호 매트	왕마사 포장	경화마사토 포장	사고석 포장	목재계단			
							사면 경화 처리	성곽 흔적구간 화강석	성곽 흔적구간 경화마사토

단면도

남산1 근린공원




■ 종단면도 A-A'



단면도

남산1 근린공원



■ 횡단면도 B-B'



단면도

남산1 근린공원



■ 횡단면도 C-C'



단 면 도

남산1 근린공원

■ 횡단면도 D-D'



시설물상세도

남산1 근린공원

■ 벤치 및 계단

• 연식벤치 A



• 연식벤치 B



• 통석계단



• 목재데크계단




포장상세도


남산1 근린공원

■ 포장상세


• 화강석 판석포장




• 사교석 포장



• 쇠석포장



• 왕마사포장




포장상세도


남산1 근린공원

■ 포장상세

• 경화마사토포장



• 잔디보호매트




포장상세도


남산1 근린공원

■ 포장상세

• 도성흔적표시 A



• 도성흔적표시 B




한양도성

남산1 근린공원

■ 한양도성 평지구간 문화재 정비계획

- 체성 구조를 파악 할 수 있도록 지표면 높이 설정함
- 전면부 마사토 판축다짐(2구간 노출)
- 노출부분 영정주공 토양경화처리함
- 체성 및 적심석 보존처리, 성돌 탈락 우려가 있는 부분 최소한으로 해체 후 재설치함
- 뒷채움 후면의 발굴 경사면은 경사도 1:1 이하로 최소한의 조정하며 토양 경화처리하여 마감함





한양도성


남산1 근린공원

■ 한양도성 평지구간 문화재 정비계획

No3~No4 +5.0 지점



NO.3~NO.4+5.0지점 부분 성곽 입면도





NO.3+8,8지점 보수계획 단면상세도

한양도성


남산1 근린공원

■ 한양도성 평지구간 문화재 정비계획

No5~No9 지점



NO.7+5.0~NO.9지점 부분 성곽 입면도




NO.8지점 보수계획 단면상세도

배 전 터

남산1 근린공원

■ 배전터 정비계획


- 발굴현황 노출전시를 원칙으로 하되 콘크리트 상부면 발수제 도포 및 균열부분 수지처리하여 우수에 대비함
- 목재 기둥과 철재는 수습하여 보존처리 후 전시하고 기둥상부는 보호덮개설치함



■ 성돌, 영정주공 정비계획


- 성돌, 적심석

- 성돌 사전조사 (초음파측정, 오염물 분석)
- 건식세척, 습식세척
- 암석강화처리





- 영정주공

- 노출구간 : 토양경화처리



- 복토구간 : 토양경화처리-> 모래충진-> 방근시트포설-> 마사토다짐



경관조명연출계획

남산1 근린공원



마스터 플랜

남산1 근린공원

- ① 보호각&관람데크 ⑤ 주출입구 ⑧ 공중화장실
- ② 인포센터 ⑥ 부출입구 ⑨ 경사지관람로
- ③ 분수대 ⑦ 순성로 진입로
- ④ 배전터

