


보수사진(12월)



망우증압장 디지털전력량계 고장 정비(기기 교체)완료(12.09.)



망우증압장 다이젯 휴즈 불량 정비(휴즈 교체)완료(12.10.)





대현산배수지 제2배수지 비상통로유도등 부점등 정비(유도등 교체)완료(12.13.)




대현산배수지 제2배수지 LED램프 부점등 4개 정비(램프 교체)완료(12.13.)

보수사진(12월)



응봉배수지 외 5개소 방송설비 불량 정비(마이크 납땜)완료(12.14.)



용마배수지 1지 초음파수위계 헌팅 정비(감도조절 및 전원접지 연결)완료(12.20.)



신내증압장 펌프(1호기) 만수감지기 고장 정비(감지기 교체)완료(12.22.)



마장증압장 PLC 고장으로 통신이상 정비(재부팅)완료(12.28.)

보수사진(12월)



취경B증압장 토출압력 배관 동결로 PID운전 이상 정비(해빙 및 천공)완료(12.31.)



취경B증압장 R03 릴레이 불량 펌프2호기 운전이상 임시정비(릴레이 임시교체)완료(12.31.)