










교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	1	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 아차산로 7			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	2	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 상원길 39			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	3	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 성수동1가 656-853			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					

교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	4	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 성수동1가 656-853			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	5	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 성수동1가 671-9			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	6	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 행당동 64			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	성동구 금호동1가 165-135			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	뚝섬로 영문 표기 오류 (Ttukseom-ro)						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	성동구 금호로 41			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)						





교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	9	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 금호동4가 200-18			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					

교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	10	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	마포구 마포구 백범로 35			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	창전로 영문 표기 오류 (Changjeon-ro)					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	11	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	마포구 창전동 7-7			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	12	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	마포구 서강로 43			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로, 국회의사당 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro, National Assembly)						



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	13	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	광진구 자양동 747-1			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	동부간선로 영문 표기 오류 (Dongbuganseon-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	14	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	성동구 성수동2가 276-5			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	강변북로 영문 표기 오류 (Gangbyeonbuk-ro)					







교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	15	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	광진구 중곡동 659		관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	동부간선로 영문 표기 오류 (Dongbuganseon-ro)					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	16	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	광진구 중곡동 659		관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.1.23 신근호, 이명희	동부간선로 영문 표기 오류 (Dongbuganseon-ro)					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	17	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	광진구 중곡동 263-1			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	동부간선로 영문 표기 오류 (Dongbuganseon-ro)						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	18	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	중구 시청광장 분수대 옆			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.23 신근호, 이명희	음향신호기 소리 안 들림						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	19	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	중구 청계천로 30			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.24 신근호, 이명희	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	20	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	종로구 청계천로 35			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.24 신근호, 이명희	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	21	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	중구 남대문로 125			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.24 신근호, 이명희	노면표시 상대 불량						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	22	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	중구 남대문로 125			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.1.24 신근호, 이명희	음향신호기 소리 안 들림						