

# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 서울 소방행정타운 건립공사
2. 점 검 일 : 17.09.15.
3. 풍수해대책 수립여부 : 05월 18일수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로올러	로우더	기타
2		2	1	8	2	0				

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	뽀음줄 (m)	PP로프 (m)	말뭍 (개)	호스 (m)	기타
200	10	500	500	500	700	50	400	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)



콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
			2	2	2	5		

## 5. 지적 및 정비내용(계획)



공 종	지적 및 정비내용(계획)
1. 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태풍 및 폭우대비 동바리등 점검</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템동바리 연결부,접속부,기동침하,변형등 일체점검</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정비완료</li> </ul> </li> </ul>

## 정비결과 사진

□ 공사명 : 서울 소방행정타운 건립공사

<p>공종 : 1. 건축공사</p> <p>지적내용 : - 태풍 및 폭우대비 동바리등 점검</p> <p>정비내용 : - 시스템동바리 연결부, 접속부, 기둥침하, 변형등 일체점검</p> <p>정비일시: - 2017.09.15</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : 2. 토목공사</p> <p>지적내용 : - 유실된 배수로 재정비 후 관리 철거</p> <p>정비내용 : - 배수로 재정비 후 천막 설치</p> <p>정비일시: - 2017.09.15</p>		
	정비 전	정비 후

공 종	지적 및 정비내용(계획)	
2. 토목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유실된 배수로 재정비 및 배수로 추가설치</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 재정비 실시 및 천막설치</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정비 완료</li> </ul> </li> </ul>	
감리단 점검		

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현장소장  
 책임건설사업기술자(위탁감독자)  
 기술지원건설사업기술자  
 담당주무관

이양득 (인 또는 서명)  
 박봉규 (인 또는 서명)  
 이경수 (인 또는 서명)  
 송욱의 (인 또는 서명)



이  
 양  
 득  
 송  
 욱  
 의

# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표

1. 공 사 명 : 서울역7017프로젝트(건축)서울역파출소복합화공사
2. 점 검 일 : 2017년 9월 15일
3. 풍수해대책 수립여부 : 5월 30일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
1				3		1				

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	뮬음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
200	10	200	200	200	400		100	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						5	3	

## 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
가설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 : 풍수해 대비 가설시설 점검</li> <li>○ 정비내용 : 강관비계 및 강관동바리 연결부, 접속부 기둥침하, 변형등 일체점검</li> <li>○ 미 정비시 조치계획 : 가설계단부는 시스템타워로 구축하여 풍수해에 충분히 대비할것</li> </ul>

## 정비결과 사진



□ 공사명 : 서울역7017프로젝트(건축)서울역파출소복합화공사

가설공사 : 풍 부해 대비 가 설시설 점검  정비내용 : 강 관비계 및 강 관동바리 연결 부, 접속부 기동침하, 변 형등 일체점검  정비일시 : -2017.09.15		정비 전                      정비 후
--	---	--------------------------------

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장  
          감     리  
          공사관리관

박 대 서 (인  또는 서명)  
한 동 석 ~~(인 또는 서명)~~  
송 옥 의 (인  또는 서명)

# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 봉제박물관 건립공사
2. 점 검 일 : 2017. 09. 13
3. 풍수해대책 수립여부 : 5월 22일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
				1						

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	류음줄 (m)	PP로프 (m)	말뚝 (개)	호스 (m)	기타
100		50	100		150		45	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						3		

## 5. 지적 및 정비내용(계획)


공 종	지적 및 정비내용(계획)
철근 콘크리트	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비계 외부 분진망 설치상태 불량</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분진망 재설치</li> </ul> </li> </ul>


공 종	지적 및 정비내용(계획)
석공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부 석공사 진행 중 비계와 외벽을 연결한 비계버팀대 해체 후 일부 구간에서 재설치 미실시</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당 구간에 전용철물의 사용하여 재설치</li> </ul> </li> </ul>

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 :

소 속 : 도시기반시설본부 직 급(직책) : 공사관리관 성 명 : 이원기 

소 속 : 서일종합건설(주) 직 급(직책) : 현장대리인 성 명 : 최황도 

## 정비결과 사진

□ 공사명 : 봉제박물관 건립공사

<p>공종 : - 철근콘크리트</p> <p>지적내용 : - 분진방설치 불량</p> <p>정비내용 : - 분지방 재설치</p> <p>정비일시: - 2017.9.13</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : - 석공사</p> <p>지적내용 : - 비계버팀대 누락</p> <p>정비내용 : - 비계버팀대 설치</p> <p>정비일시: - 2017.9.13</p>		
	정비 전	정비 후



# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 서울기록원 건립공사
2. 점 검 일 : 2017년 9월 14일
3. 풍수해대책 수립여부 : 3월 9일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황

(단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
1	-	-	-	5	-	2	-	-	-	

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말뭍 (개)	호스 (m)	기타
50	1	200	40	200	200	10	50	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력

(단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						2	3	

## 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
토공사 흙막이공	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 : 흙막이단부 일부 우수유입 보완</li> <li>○ 정비내용 : 우수 유입 방지를 위한 배수로 정비로 충분치 않아 역구배 슈트 보양 및 집중호우로 인한 피해 대비 및 장비, 자재 보관상태 확인</li> </ul>
철근콘크리트공사	

점검자 : 현 장 소 장

문두철 (인 또는 서명)

책임건설사업기술자(위탁감독자)

유병길 (인 또는 서명)

분야별건설사업기술자

김동현 (인 또는 서명)

공사관리관

주무관 송옥의 (인 또는 서명)

## 정비결과 사진

□ 공사명 : 서울기록원 건립공사

흙막이보호공 단부 배수시설 점검	수방장비보관함 자재비축상태 점검
	

공종 : - 토목공사 지적내용 : 흙막이배면 우수유입 보완  정비내용 : 흙막이배면 우수유입 방지시설 설치  정비일시: 2017.09.14		
	정비 전	정비 후

## 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 서울혁신파크 1단계 조성공사
2. 점 검 일 : 2017.09.15
3. 풍수해대책 수립여부 : 5월 20일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
1										

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	뮬음줄 (m)	PP로프 (m)	말뚝 (개)	호스 (m)	기타
100	2	3	50	100	100	10	50	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						5	1	

### 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
좌측면 배수로	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 쓰레기로 막힘</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 청소 완료</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완료</li> </ul> </li> </ul>

공 종	지적 및 정비내용(계획)
배면부 배수로	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 쓰레기로 막힘</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 청소 완료</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완료</li> </ul> </li> </ul>

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장

책임건설사업기술자(위탁감독자)

공사관리관 (6)급

박채혁 (인 또는 서명)

최인관 (인 또는 서명)

정호기 (인 또는 서명)

## 정비결과 사진

□ 공사명 : 서울혁신파크 1단계 조성공사

<p>공종 : - 좌측면 배수로 지적내용 : - 우수배수로 막힘 정비내용 : - 배수로 청소 정비일시: - 2017.09.14</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : - 배면부 배수로 지적내용 : - 우수배수로 막힘 정비내용 : - 배수로 청소 정비일시: - 2017.09.15</p>		
	정비 전	정비 후

# 풍수해 취약지역[공사장] 점검표(안)

1. 공 사 명 : 세종대로일대 역사문화 특화공간 조성공사현장
2. 점 검 일 : 2017년 9월 13일
3. 풍수해대책 수립여부 : 수립함
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
1				2	2					장비필요 시투입

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (개)	PP포대 (개)	뮬음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
100	6	5	50		200		50	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						2		

## 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
우회도로 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부토사 외부 유실우려</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사면토사 유실 방지막 설치, 내부 배수관로 설치</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사용 백호 활용 계획</li> </ul> </li> </ul>

공 종	지적 및 정비내용(계획)

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장

책임건설사업기술자(위탁감독자)

기술지원건설사업기술자(점검 참여시 기재)

공사관리관

급

구 만 식 (인  서명)



이 광 훈 (인  서명)

김 영 성 (인  서명)

이 수 호 (인  서명)

## 정비결과 사진

□ 공사명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사

<p>공종 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우회도로 설치</li> </ul> <p>및 폐기물 반출</p> <p>지적내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부토사 외부</li> </ul> <p>유실우려</p> <p>정비내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사면토사 유출</li> </ul> <p>방지막 설치</p> <p>정비일시 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9월 13일</li> </ul>		
<p>정비 전</p>	<p>정비 후</p>	



# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 서울창업허브별관 리모델링공사
2. 점 검 일 :2017.09.05
3. 풍수해대책 수립여부 :
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
				2						

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말뚝 (개)	호스 (m)	기타
200	5		300	600			160	삼,곡괭이

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
						2		3

## 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-조경부분 되메우기 및 사면정리 요망</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-조경부분 토사 되메우기 및 사면정리 완료</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획</li> </ul>

공 종	지적 및 정비내용(계획)
조경공사	-조경부분 사면 정리 요청으로 인하여, 되메우기 및 사면 정리 조치 할 계획 임.

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장

책임건설사업기술자(위탁감독자)

기술지원건설사업기술자(점검 참여시 기재)


공사관리관 *시설 11* 급

이윤재 (인 또는 서명)

박제철 (인 또는 서명)


(인 또는 서명)

오명희 (인 또는 서명)



## 정비결과 사진

□ 공사명 : 서울창업허브별관 리모델링공사

<p>공종 : 조경공사 -지적내용:사면정리 요망</p> <p>정비내용 :2017.09.05 -사면되메우기</p> <p>정비일시:2017.09.05 -사면정리 완료</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : -</p> <p>지적내용 : -</p> <p>정비내용 : -</p> <p>정비일시: -</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : -</p> <p>지적내용 : -</p> <p>정비내용 : -</p> <p>정비일시: -</p>		
	정비 전	정비 후

# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 한양도성 숙정문 해체보수공사

2. 점 검 일 : 2017. 9. 11(월)

3. 풍수해대책 수립여부 : 9월 11일 수립

4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황

(단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
300	5		-	100	-	10	20	



○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력

(단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
-	-	-	-	-	-	5	-	

5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
가설 및 목공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강풍에 따른 공사 폐목재 및 가설재 파손, 탈락 조치지시</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가설재 고정 및 폐목재 반출 지시(건축부-16246호,'17.9.18)</li> </ul> </li> <li>○ 미 정비시 조치계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 폐목재 반출 및 가설물 고정 상태 확인</li> </ul> </li> </ul>

공 종	지적 및 정비내용(계획)
목공사	 <p>폐자재 반출 지시(현재 반출작업 중)</p>
가설공사	 <p>가설 덧집 고정 및 보완(실시완료)</p>

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

점검자 : 현 장소장  
공사관리관

김 정 선  
이 진 영