


접지측정 보고서


▣ 교차로명 : 원남동사거리



접지측정결과 : 7.4Ω (기준치 : 100Ω 이하) - 측정일 : 2020년 04월 23일 (목)

접지측정 보고서

▣ 교차로명 : 원남동사거리



1. 전기안전공사 사용전점검을 2020년 03월 30일에 받음 (필증 별첨)
2. 현재 적합판정 스티커 붙어 있는 상태임