













공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	1호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-17
작 업 장 소	종로3가(1)~종각
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	9월18일 (01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 주임 김주형
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 콘크리트 기초 깨기 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 주임 김주형  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	






공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	3호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-16
작 업 장 소	교대(3)~남부터미널
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	9월17일 (01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 주임 조성호
점 검 내 용 (사 진 첨 부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 이설작업(기구함, 미니본드) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조 치 사 항 (사 진 첨 부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 주임 조성호  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(교대~시청)
작 업 일 자	2019-09-08
작 업 장 소	사당(2)~시청
위험 등급	중
위험 요인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점검 일자	9월4일 (01:00~02:00)
점검 인원	신호1사업소 과장 김형춘
점검 내용 (사진첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 이설작업(기구함, cbbox, qrbox) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사진첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 김형춘  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	3호선 전선로 개량공사(지축~홍제)
작 업 일 자	2019-09-09
작 업 장 소	지축분기부
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 중량물취급_3등급
점 검 일 자	9월10일 (01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 과장 송중섭
점 검 내 용 (사 진 첨부)	1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 케이블 포설 및 정리 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 송중섭  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	4호선 전선로 개량공사(상계~미아)
작 업 일 자	2019-09-09
작 업 장 소	수유~쌍문
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	9월10일 (01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 주임 조성호
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 케이블 정리 <div style="text-align: center;">  </div>
점 검 결과 및 조 치 사 항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 케이블 정리 중 당겨짐 2. 조치사항 : 케이블 재정리 후 케이블타이 재작업 실시 <div style="text-align: center;">  </div>
점검자 : 신호1사업소 주임 조성호  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경민 