


1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가




공사명	노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사	내용	분전반 내부 (변경전)
		위치	노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부



공사명	노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사	내용	분전반 내부 (변경후)_차단기교체
		위치	노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부

1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가



공사명


노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내용

분전반 내부 (변경전)

위치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부



공사명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내용

분전반 내부 (변경후)_차단기교체

위치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부

1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

맹꽁이차분전반 콘센트(변경전)

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

맹꽁이차분전반 콘센트(변경후)

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부

1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가



공 사 명

노을공원 맿꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

맿꽁이차분전반 차단기(변경전)

위 치

노을공원 맿꽁이전차 충전소 내부



공 사 명

노을공원 맿꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

맿꽁이차분전반 차단기(변경후)

위 치

노을공원 맿꽁이전차 충전소 내부

1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

합선된 선(변경전)

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

합선된 선(변경후)_단자처리

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부

1. 사진대지

2020년 전기설비 유지보수 공사 연간단가



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

1호차 절연저항 측정

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부



공 사 명

노을공원 맹꽁이차충전소 개보수 교체공사

내 용

8호차 절연저항 측정

위 치

노을공원 맹꽁이전차 충전소 내부