

점검결과 요약

● 월차점검(2020.10)

설비 명	일자	특이사항 및 조연사항	비 고
뚝섬 음악분수	6	- 변압기 소음 및 누설전류 상태 확인 - 변압기-1 열화상태 상세 확인	
	13	- GIMACII PLUS 에러 리셋트 - 변압기 온도 및 누전경보기 상태 확인	
	20	- ACB-1,2 자동조작 상태 확인결과 ACB-1 CB 콘트롤 에러	ACB-1 자동투입 보수 요(LS산전)
	26	- 변압기-1 내부 열화 상태 재확인 - 누전경보기 경보 상태 확인	
여의도 물빛광장분수	5	- 변압기 소음 및 누설전류 측정 - PF 및 AISS 점점 상태 확인	
	13	- 저압 MCCB 및 누전경보기 상태 확인 - 콘덴서 및 타이머 상태 확인	
	20	- 특고압 케이블 피복손상 상태 확인 - 변압기 소음 상태 및 열화상태 확인	
	26	- 수배전반 ACB 상태 확인 - 수배전반 외부 표시등 상태 확인	
난지 거울분수	8	- AISS 배터리 상태 확인 결과 방전 - CNCV 케이블 상태 확인	
	22	- PF 예비품 수배전반 내부 안치 - 저압 MCCB 상태 및 누전경보기 확인	
독섬 벽천분수	20	- 피뢰기접지 및 PF 점점 상태 확인 - 특고압 케이블 피복 손상상태 확인	
난지 물놀이장 분수	4	- 한전 인입 케이블 및 계량기 상태 확인 - LED / SOL 제어반 램프 상태 확인	