



강서구



수신 서울특별시강서소방서장(재난관리과장)
(경유)

제목 지장물(소화전 맨홀)이설완료에 따른 회신

1. 재난관리과-3581(2018.06.14.)호와 관련입니다.
2. 우리과에서 이설완료한 지장물(소화전 맨홀)에 대해 불임과 같이 공사 전·후 사진을 보내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

불임 사진대지(화곡1배수분구-소화전맨홀) 1부. 끝.

서울특별시 강서구청장



★◎주무관 주용태 치수팀장 박흥규 물관리과장 06/22 송병석

협조자

사진대지



공사명	화곡1배수 분구 (6,7구역)	위치	화곡동 24-153
내용	소화전 이설전	날짜	2018.05.28



공사명	화곡1배수 분구 (6,7구역)	위치	화곡동 24-153
-----	------------------	----	------------

내 용	소화전 이설후	날 짜	2018.06.15
-----	---------	-----	------------