

현장조사 검토보고서

■ 현장주소 : .성북구 장위동 231-183 세탁소 앞



[장위동길 1-7] 가로등 및 통합지주 설치위치 전경

가로등번호가없음

■ 검토 및 협의사항

- 검토사항 : 신호등 철주 교체 작업시 가로등주(장위동길 1-7)가 인접하게 설치되어 있고 초중고교 주변으로 횡단보도를 건너는 시민들이 많아 통행에 편의를 위하여 신호등과 가로등 통합이 필요함.
- 협의사항 : 가로등주(기설)와 신호등 철주(신설) 간 통합 설치방안