

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05238

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	노원구보건소(생활보건과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	5층 화장실 수돗물 냉수 등 9건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 6월 26일 결과완료일 : 2019년 7월 11일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
5층 화장실 수돗물 냉수(노원-6-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 화장실 수돗물 온수(노원-6-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 화장실 수도꼭지(면봉) (노원-6-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 샤워장 수돗물 냉수(노원-6-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 샤워장 수돗물 온수(노원-6-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 샤워장 수도꼭지(면봉) (노원-6-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 안내데스크 수돗물 냉수(노원-6-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 안내데스크 수돗물 온수(노원-6-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 안내데스크 수도꼭지(면봉) (노원-6-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이상미



서울특별시보건환경연구원장