

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05356

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	성동구보건소(질병예방과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	18병동 1826호실 세면대 온수 등 10건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 7월 9일 결과완료일 : 2019년 7월 23일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
18병동 1826호실 세면대 온수(성동-7-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 1826호실 세면대 냉수(성동-7-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 1826호실 세면대 수도꼭지(면봉)(성동-7-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 남자 공동화장실 샤워기 온수(성동-7-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 남자 공동화장실 샤워기 냉수(성동-7-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 남자 공동화장실 세면대 온수(성동-7-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 남자 공동화장실 세면대 냉수(성동-7-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 간호사실 세면대 온수(성동-7-26)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
18병동 간호사실 세면대 냉수(성동-7-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(성동-7-30)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장