

작업보고서

□ **작업현황**

2019년 12월 16일 월요일

노선명	위치	작업내용	작업현황				
			차선	폭	연장	개소	면적
X	그드름 및 결빙 점검사항.						
	· 두천 지하보도	· 이상없음.					
	· 두천 지하차도	· 그레이팅 점검 / FA					
	· 월계 지하보도) 이상없음					
	· 월계 지하차도						
	· 월계 2.3 지하차도	· 배수로 청소 작업 (월계 방면)					
	· 하계 지하차도) 이상없음					
	· 창동 지하차도						
	· 창동 지하보도						
X	창계천 광물배우 점검	(보도환경점검 / FA)					
	· 명도교 - 다산교	· 맑은다리	(배우 4EA)	(배우 8EA)	(배우 2EA)	(광물배우 2EA)	
	· 나래교 - 아리교	· 새별다리					
		(광물배우 3EA)					
	· 나래교	· 가문서 절단제거 작업 2EA.					

□ **인력 및 자재사용 현황**

· 새별다리 : 가문서 절단제거 작업 2EA.

투입인력		투입장비	사용자재	기타
반장	반원	호호김삽만	록하드(포)	아스콘(t)
1	4	19호 조종석		

위와 같이 작업 결과를 보고합니다.

반장 :