

# 차집관로 시설 점검표

## 1. 점검자 및 확인자

점검일시	2019.07.22.~ 2019.08.02.	점검구분	지하시설물 침하조사(육안조사)
점검구간	한강등 11개 지천		
점검자	(소속) 시설보수과	(직위) 방재안전6급	(성명) 최기문 <i>최기문</i>
	(소속) 시설보수과	(직위) 토목운영7급	(성명) 이명호 <i>이명호</i>
	(소속) 시설보수과	(직위) 시설7급	(성명) 김승조 <i>김승조</i>
확인자	(소속) 시설보수과	(직위) 과장	(성명) 조선행 <i>조선행</i>
점검자 의견	이상없음		

## 2. 점검사항

구분	점검항목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
차집관로	관로의 손상, 부등침하 여부	×	이상없음	
	일반하수관의 무단연결 여부			
	관거 내 불법투기 여부			
	관거의 무단사용여부(공사용 배수등)			
	악성하수의 유입여부		이상없음	
	맨홀 뚜껑의 파손 및 개폐고정상태 여부			
우수토실	환기구 외부 손상 및 배기기능	×	이상없음	
	우수토실 내 침전물 퇴적상태			
	우수토실에서의 오수방류 여부			
	우수토실 수문작동 및 개폐율 상태			
	우수토실 뚜껑파손 및 개폐여부			
하천차집시설	시설물 손상 여부	×	이상없음	
	평상시 오수의 월류여부			
	chnnel내부의 퇴적상태			
	오수차집관 유입부 스크린 상태			
기타 시설 개선 사항	시설물 손상 여부		이상없음	
	기타 사항 없음			