

2017년도 제1차 저수조청소 작업사진

위 치: 신관 지하 저수조 330 TON(SMC)

청 소 전



청 소 중



청 소 후



본관 저수조청소 작업사진

위 치 : 본관 지하수조 300 TON(콘크리트)

청 소 전



청 소 중



청 소 후



고가수조청소 작업사진

위 치 : 본관 고가수조 35 TON(SST)

청 소 전



청 소 중



청 소 후

