

교통안전표지 일제점검 및 현황조사 (올림픽대로_공항방향)

연번	노선	방향	위치 1		수량	표지 상태	정비유형	현황사진	관련규정 검토
	소계								
1	올림픽대로	공항	강동대교	2200	1	판 기울어짐,페이퍼롤 지주 녹 발생	표지설치		
2	올림픽대로	공항	구리암사대교	720	1	지주 노후 및 녹발생	표지설치		비규격
3	올림픽대로	공항	구리암사대교	1780	1	탈색A,지주노후 반사지개짐	표지설치		비규격
4	올림픽대로	공항	올림픽대교	230	1	탈색A,지주노후 반사지개짐	표지설치		비규격
5	올림픽대로	공항	잠실대교	2000	1	탈색B,지주노후	표지설치		비규격
6	올림픽대로	공항	성수대교	500	1	탈색A, 난립	표지설치		비규격

7	올림픽대로	공항	반포대교	650	1	노량대교 문자 탈락, 탈색A, 난립	표지설치		비규격
8	올림픽대로	공항	한강대교	460	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격
9	올림픽대로	공항	성산대교	100	1	판파손, 시인성불량 지주노후	표지설치		비규격
10	올림픽대로	공항	염창교	1500	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격
11	올림픽대로	공항	방화대교	1000	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격

교통안전표지 일제점검 및 현황조사 (올림픽대로_강일방향)

연번	노선	방향	위치 1		수량	표지 상태	정비유형	현황사진	관련규정 검토
	소계								
1	올림픽대로	강일	행주대교	진입시점	1	지주노후녹발생 탈색B	표지설치		
2	올림픽대로	강일	방화대교	2200	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격
3	올림픽대로	강일	마곡철교	1700	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격
4	올림픽대로	강일	가양대교	1100	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격
5	올림픽대로	강일	성산대교	1200	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격

6	올림픽대로	강일	한강철교	200	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격
7	올림픽대로	강일	동작대교	지난 1100m	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격
8	올림픽대로	강일	동작대교	지난 1500m	2	탈색A, 난립	표지설치		비규격
9	올림픽대로	강일	한남대교 남단에서 올림픽 강일 진입램프	지난 30m	1	지주 노후 녹발생	표지설치		
10	올림픽대로	강일	한남대교	지난 900m	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격
11	올림픽대로	강일	동호대교	지난 560m	1	탈색B	표지설치		비규격
12	올림픽대로	강일	영동대교 남단에서 올림픽 강일 진입램프	지난 60m	1	지주 노후 녹발생 탈색B	표지설치		

13	올림픽대로	강일	동부간선도로B 진입램프 진입 토공구간	지난 20m	1	지주노후, 녹발생	표지설치		비규격
14	올림픽대로	강일	청담대교	지난 2200m	1	탈색B, 난립	표지설치		비규격
15	올림픽대로	강일	올림픽대교	지난 200m	1	지주노후녹발생 탈색B	표지설치		
16	올림픽대로	강일	올림픽대교	지난 1400m	1	탈색B, 지주노후	표지설치		비규격
17	올림픽대로	강일	천호대로 진입램프	지난 30m	1	탈색A, 지주노후	표지설치		
18	올림픽대로	강일	구리암사대교	지난 660m	1	녹발생, 지주노후	표지설치		
19	올림픽대로	강일	구리암사대교	지난 800m	1	판파손, 지주녹발생	표지설치		비규격