


## 교통안전지킴이(2월) 점검결과



- 점검일시 : 2018. 2. 5 ~ 2. 23
- 점검노선 : 종로, 강변북로 등
- 점검현황



구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	신선유도등	무단횡단금지시설	기타
건수	11	4	6		1				

□ 내역



연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	영등포구 당산동 368	도로표지	올림픽대로(Olympic-daero) 영문 표기 오류	서울시설공단
2	광진구 구의동 585-1	도로표지	도로표지 지주 도금 상태 불량	서울시설공단
3	종로구 세종대로 175	안전표지	교통안전표지 방향 부적정	북부도로사업소 기전과
4	중구 세종대로 136	도로표지	도로표지 가로수 가림	중구 교통행정과
5	광진구 광나루로 506	안전표지	자전거, 보행자 겸용도로 표지 훼손	자전거정책과
6	광진구 자양로26길9	안전표지	견인지역 교통안전표지 훼손	광진구 교통행정과
7	광진구 자양로 184	안전표지	교통안전표지 훼손	성동도로사업소 기전과
8	광진구 영화사로 11길26	안전표지	교통안전표지 훼손	광진구 교통행정과
9	서울 종로구 새문안로 55 서울역사박물관 앞	블라드	블라드 재질 부적정	종로구 교통행정과
10	광진구 아차산로 373	도로표지	도로표지 가로수에 가림	광진구 교통행정과
11	중구 무교로 17	안전표지	안전 표지 훼손	중구 교통행정과
12	이하빈칸			
13				

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	1	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	영등포구 당산동 368			관리부서 담당자	서울시설공단		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.2.5 이명희, 이문석		올림픽대로(Olympic-daero) 영문 표기 오류					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	2	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	광진구 구의동 585-1			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.5 이문석, 이명희	도로표지 지주 도금 상태 불량						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	3	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	종로구 세종대로 175 세종대로 교차로			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.21 이명희, 이문석	자전거 횡단 교통안전표지 방향 부적정						



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	4	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	중구 세종대로 136			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.2.5 신근호, 이명희	도로표지 가로수 가림					



교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	5	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	광진구 광나루로 506			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.2.5 신근호, 이명희	자전거, 보행자 경용도로 표지 훼손					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	6	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	광진구 자양로26길9			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.5 신근호, 이명희	건인지역 교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	광진구 자양로 184			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.5 신근호, 이명희	교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	광진구 영화사로 11길26			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.5 신근호, 이명희	교통안전표지 훼손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	9	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형	
	위 치	서울 종로구 새문안로 55 서울역사박물관 앞			관리부서 담당자			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2018.2.1 신근호, 이명희	볼라드 재질 부적정						

교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	10	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	광진구 아차산로 373			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.2.5 신근호, 이명희	도로표지 가로수에 가림					

교통안전시설 관리카드							
시설 현황	연 번	11	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형
	위 치	중구 무교로 17			관리부서 담당자		
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)			
							
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역			정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항		
	2018.2.5. 신근호, 이명희	교통안전표지 훼손					