

북부도로사업소 지하차도배수펌프점검표

점검일자: 2018.4.9. ~ 10 대응인원(부) 1인
 부장 1명

지하차도명	용량(HP)	호기	설치년도	수심	절연(MΩ)	전압(V)	진동(mm/s)	케이בל상태	기동방식(Y-Δ)	정격전류(A)	운전전류(A)	점검 결과
창동	30	1	2014. 12	500	2000	220V		정상	Y-Δ		3P	
	30	2	2016. 05	500		"		"	"		30	
	60	3	2016. 05	1500		"		"	"		73	
낙전	50	1	2014. 06	500		"		"	"		3A	이제라도 수검 예정 수검을 위한 작업
	50	2	2014. 06	500		"		"	"		3A	
	50	3	2014. 06	400		"		"	"		30	
하계	30	1	2014. 06	500		"		"	"		35	
	30	2	2014. 06	500		"		"	"		38	
	20	3	2015. 07	500		"		"	"		28	
반화	30	1	2008. 01	500		"		"	"		30	
	20	2	2015. 07	500		"		"	"		25	
	20	3	2015. 07	500		"		"	"		25	
월계	50	1	2015. 07	500		"		"	"		71	이제라도 수검 예정
	50	2	2008. 05	500		"		"	"		66	
	50	3	2014. 06	500		"		"	"		63	
월계2	50	1	2016. 05	500		"		"	"		64	적고만 10분 후 수검 예정 수검을 위한 작업
	50	2	2017. 05	500		"		"	"		70	
	50	3	2017. 05	500		"		"	"		53	
월계3	50	1	2007. 06	400		"		"	"		60	
	50	2	2007. 06	400		"		"	"		60	

예시	0	1000	380	0	0	0	Y-Δ
약간	1000	380	0	0	0	0	직입기동