

## 2019년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약시설 일제점검 결과 내역

□ 점검대상 : 공사장

구분	기관(부서)	조치부서 (담당자)	점검대상(시설명,공사명)	점검결과 및 조치내역						
				점검일자	지적 건수	점검결과 지적사항	조치일자	완료 건수	조치내역(계획)	
					14			14		
1	서울시상수도사업본부	시설과 (최이영)	공사장	국사봉배수 지건설공사	2019.04.19(금)	1	페 아스콘 적재장소에 보호막 설치	2019.04.29(월)	1	페 아스콘 보호막 설치조치
					2019.04.19(금)	1	장비 운행로 비산방지	2019.04.26(금)	1	장비 운행로 수시로 살수작업 조치
					2019.04.19(금)	1	굴착면 단부 맨홀적재위치 맨홀 이동조치요함	2019.04.30(화)	1	안정된 지반으로 맨홀 이동조치
2	상수도사업본부	시설과 (문정주)	공사장	수유6배수지 건설공사	2019.04.18(목)	1	상부스라브 배수가 영어마을측으로 유출되지 않도록 차수시설 설치 요망	2019.05.02(목)	1	침사지 설치 및 양수기 설치
					2019.04.18(목)	1	옹벽 배면측으로 표면수가 유입되지 않도록 물막이 (둑) 설치요	2019.05.02(목)	1	옹벽 배면수 유입 방지 마대설치 및 옹벽 하단부에 양수기 설치
					2019.04.18(목)	1	절취구간 보호시설 정비요	2019.05.02(목)	1	절취 법면 천막 설치
3	상수도사업본부	시설부 (김형식)	공사장	낙산배수지 건설공사	2019.04.18(목)	1	출입로 우측 일부 마대유실 부분은 보강하여 유실을 방지할것	2019.04.25(목)	1	마대 유실 부분 보강 및 모래 마대 보강
4	상수도사업본부	시설부 (최이영)	공사명	암사정수센터 배출수처리시설 설 및 개량공사	2019.04.19(금)	1	#1 배슬러리지 가시설 흙막이 배면 가배수로 설치 및 가시설 끝단 토사유출 방지용 마대 쌓기	2019.04.22(월)	1	#1 배슬러리지 가시설 흙막이 배면 가배수로 설치 및 토사유출 방지용 마대 설치
					2019.04.19(금)	1	#2 배슬러리지 가시설 흙막이 배면(도로면) 우수유입 방지 모래주머니 쌓기	2019.04.22(월)	1	#2 배슬러리지 가시설흙막이 배면(도로면) 우수유입 방지 모래주머니 쌓기 및 배면 방수천막설치
					2019.04.19(금)	1	#2 배슬러리지 가시설 H-PILE 상단 추락방지용 안전 난간 설치 필요	2019.04.25(목)	1	#2 배슬러리지 H-PILE 상단 추락방지용 안전난간 설치 및 헨스지역 차단
					2019.04.19(금)	1	도로면 빗물받이 토사유입방지조치 (우천시 역류방지)	2019.04.23(화)	1	도로면 빗물받이 내부 정비 및 모래주머니 쌓기
5	상수도사업본부	시설부 (김형식)	공사장	우면산가압장 급수체계 개선공사	2019.04.19(금)	1	굴착면 일부 보양천막 설치 보완 (폭우대비 토사유실방지)	2019.04.29(월)	1	굴착면 방수포 보강 조치
					2019.04.19(금)	1	L형옹벽(문양거푸집) 긴결용 철물 노출부분 제거	2019.04.29(월)	1	철물 제거 후 면보수





비고
사진번호1
사진번호2
사진번호3
사진번호4
사진번호5
사진번호6
사진번호7
사진번호8
사진번호9
사진번호10
사진번호11
사진번호12
사진번호13

비고

사진번호14

# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	<b>국사봉배수지 건설공사</b>				1
	2019.04.19.( )			2019.04.29.( )	
	1			1	
					

	<b>국사봉배수지 건설공사</b>				1
	2019.04.19.( )			2019.04.26.( )	
	2			2	

					
---	--	--	--	--	--



# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	<b>국사봉배수지 건설공사</b>			1
	2019.04.19.( )		2019.04.26.( )	
	3		3	
				
	<b>수유6배수지 건설공사</b>			1
	2019.04.18.( )		2019.05.02.( )	
	가			
	4		4	
				

# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	수유6배수지 건설공사						1
	2019.04.18.( )			2019.05.02.( )			
	가 ( )						
	5			5			
							

	수유6배수지 건설공사						1
	2019.04.18.( )			2019.05.02.( )			
	6			6			
							



# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	낙산배수지 건설공사						1
	2019.04.18.( )			2019.04.25.( )			
	7			7			



--	--	--	--	--	--	--	--

	암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사						1
	2019.04.19.( )			2019.04.22.( )			
	#1	가	가	#1	가	가	
	8-1			8-1			







--	--	--	--	--	--	--	--



# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	<b>암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사</b>				1
2019.04.19.( )		2019.04.22.( )			
#1 가	가	가	#1 가	가	가
8-2		8-2			
					

	<b>암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사</b>				1
2019.04.19.( )		2019.04.22.( )			
#2 )	가	(	#2 가	(	)
9		9			
					

# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사						1
	2019.04.19.( )			2019.04.25.( )			
	#2	가	H-PILE	#2	H-PILE		
	10			10			
							



	암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사						1
	2019.04.19.( )			2019.04.23.( )			
	#1			#1			
	11			11			
							



# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	<b>우면산가압장 급수체계 개선공사</b>				1
	2019.04.19.( )			2019.04.26.( )	
	( )				
	12			12	
					

	<b>우면산가압장 급수체계 개선공사</b>				1
	2019.04.19.( )			2019.04.26.( )	
	L ( )				
	13			13	
					



# 2019 풍수에 대비 상수도분야 안전점검 사진

★ 기관명 : 서울시상수도사업본부

	우면산가압장 급수체계 개선공사				1
	2019.04.19.( )		2019.04.19.( )		
	가 )	( 1m	가		
	14		14		
