

보행환경 전수조사 결과

연 번	위 치	내 용	규모(m2)	소요 예산(천원)	비 고
총 예산				210,000	
1	아차산로 379	보도 파손	100	10,000	
2	아차산로 344	보도 파손	120	7,200	
3	동일로 451~453	보도 파손	90	5,400	
4	잠실대교 북단	보도 파손	94	5,640	
5	광나루로 570	보도 파손	91	18,200	
6	자양로 71~73	보도 파손	194	42,680	
7	아차산로 333~343	유도블록 파손	120	7,200	
8	면목로 159	보도 파손	90	19,800	
9	천호대로 556	판석 파손	8	1,200	
10	능동로 373	보도 파손	100	6,000	
11	구의주유소	보도 파손	100	22,000	
12	면목로 76	보도 파손	20	1,200	
13	용마산로 74	보도 파손	80	4,800	
14	능동로 179-1	보도 파손	40	2,400	
15	뚝섬로 612	보도 파손	25	1,500	
16	동일로 379	보도 파손	48	3,840	
17	동일로 391	보도 파손	54	3,240	
18	광나루로 622	유도블록 파손	100	6,000	
19	군자역 3번출구	판석 정비	20	3,400	
20	군자역 5번출구	판석 정비	8	1,360	
21	광나루로 375-1	보도 침하	60	12,900	
22	어린이대공원 후문	판석 정비	10	1,700	
23	어린이대공원 정문	판석 정비	12	2,040	
24	군자역 2번출구	판석 정비	10	1,700	
25	뚝섬로 623	보도 파손	20	1,200	
26	동일로 381	보도 파손	55	4,400	
27	동일로 385	보도 파손	55	4,400	
28	동일로 427	보도 파손	115	6,900	
29	천호대로 612	판석 정비	10	1,700	
30	동일로 302~306	측구 파손	40m	2,800	