

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	먹골교	특이사항 없음	-	
2	답십리굴다리 지하차도	특이사항 없음	-	
3	용마고가	교대부 녹발생	일상유지보수공사 하자보수 지시	1
4	신내교	교명판 파손	일상유지보수공사 작업지시	2

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 11.

점검자 직) 시설9급 성명) 최문석 (서명)

직) 시설6급 성명) 최태석 (서명)

외부전문가 성명) 김영환 (서명)

□ 점검 및 정비 사진



일상유지보수공사 하자 작업지시

1. 용마고가차도

교대부 녹발생



일상유지보수공사 작업지시

2. 신내교

교명판 파손