

현지확인 결과서(강서소방서)

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구 경 (mm)	점 검 결 과			사용 가부	조사일
					수 압 (kg/cm)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수면 심도)		
1	020012	강서구 등촌2동 569-23 (청명쉐르빌)	지상식	100	2.5	불량 (제수면 개방시 일 정시간 지나면 비소 함뒤 담에 물고임)	1.2	가	1월 6일
2	030028	강서구 화곡로63가길 67 (등촌10단지 아파트)	지하식	100	3.4	불량 (배수불량)	0.5	가	1월15일
3	130016	강서구 까치산로132 (그린마트 앞)	지하식	100	2.5	불량 (제수면 누수)	0.8M	가	1월 5일
4	300023	강서구 마곡동 840 (마곡 SH 빌딩)	지상식	100	2.8	불량 (배수불량)	1.8 M	가	1월 10일

020012



020012



030028



030028



130016(지장물로 인한 불가)



130016(제수변 누수)



