



추석대비 도로기전시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	영동대교	가로등 1개 부점등	8/13 램프교체 완료	
2	이문고가차도	가로등 1개 부점등	8/13 SMPS교체 완료	
3	광진교	가로등 1회로 누전차단기 트립	8/13 복구(이상없음)	
4	금호터널	터널등 1회로 누전차단기 트립	8/14 복구(이상없음)	
5	응봉교	가로등1 회로 누전차단기 트립	8/14 복구(이상없음)	
6	성수대교	가로등 1개 부점등	8/16 램프교체 완료	
7	동호대교	가로등 1회로 누전차단기 트립	8/16 복구(이상없음)	
8	응봉지하차도	가로등 1개 부점등	8/19 램프교체 완료	
9	성동지하차도	터널등 1개 부점등	8/19 램프교체 완료	연번1
10	금호터널	터널등 분전반 누전차단기 부동작	8/20 전차단기4개 교체완료(50A 2P)	
11	옥수터널	소화기 표시등 1개 부점등	8/20 컨버터(12V) 교체완료	
12	신내지하차도	CCTV 화면 미표출	8/20 통신선로 점검 조치완료	연번3
13	압구정고가차도	가로등 부점등	8/22 램프, 안정기1조 교체완료	
14	서울숲1지하차도	소화기 표시등 부점등	8/22 컨버터(12V) 교체완료	

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 8.

점검자	직)	공업6	성명)	문준호	
	직)	공업7	성명)	황상호	
	직)	공업9	성명)	정희준	
	직)	공업9	성명)	박건우	

□ 점검 및 정비 사진



연번1: 성동지하차도 터널등 부점등



정비 후



연번2: 중랑지하차도 배수펌프 기동점검



중랑지하차도 발전기 점검



연번3: 신내지하차도 CCTV 화면미표출



정비 후