

어린이보호구역

현황 및 개선안도



시설명	한국켄트외국인학교 (서울시 광진구 자양로35길 13)
-----	-------------------------------



구분		항 목	단위	현 황	수 량		
					신 설	재 설 치	제 거
현	현	현황 - 검정색					
	신	신설 - 빨강색	경보등	개소			
	재	재설치 - 분홍색	신호등	개소			
	제	제거 - 하늘색					
		소 계	개	-	-	-	-
안		<324.402.415>					
		어린이보호구역	211	개			
		여기부터 속도를 줄이시오	213	개			
		어린이보호	214	개			
			218	개			
			219	개			
			227	개			
			322	개			
			324	개			
			326	개			
			327	개			
			328	개			
			416	개			
			427	개			
			428	개			
		429	개				
표		<324.224>					
		어린이보호구역					
		어린이보호					
		30					
		<324.226>					
		어린이보호구역					
		어린이보호					
		천천히					
		SLOW					
		<324.218>					
	어린이보호구역						
	어린이보호						
	주의해서						
	소 계	개					
		518	개				
		519	개				
노		<224.427>					
		30					
		해 제					
			520	개			
			521	개			
면							
			523	개			
			532	개			
			536~536-3	개			
			510~514	개			
표							
			537~543	개			
			소 계	개			
			과속방지턱	개			
			이미지첨보	개			
		방호울타리	M				
		보 도	m ²				
		<518>					
		<536>					
		30					
		어린이					
		보호구역					

(현장조사일 : 2018년 04월)