

해빙기 안전점검 결과 조치계획

□ 점검개요

- 점검기간 : 2019. 03. 06. ~ 03. 20.
- 점검인원 : 3개반, 6명
 - 공무원 6명
- 대상시설 : 고척동 60-19 외 24개소

□ 주요 지적사항

위치	지적사항	비고
영등포구 영등포동 94-93	옹벽 배면 경미한 균열(3mm이하)	※ 전회차 점검 대비 균열폭 확장 없음
영등포구 양평동 42	옹벽 배면 경미한 균열(3mm이하)	※ 전회차 점검 대비 균열폭 확장 없음
구로구 오류동 87-2	단면 파손	
구로구 개봉동 74-50	배수로 불량	
영등포구 당산동 121-146	단면 파손	
영등포구 영등포동7가 94-4	단면 파손	

□ 조치계획

- 개요
 - 위치 : 금천구 가산동 18-13 외 4개소
 - 사업내용 및 규모
 - 배수로 준설 및 단면보수
 - 정비기간 : 2019년 상반기 중 정비예정
 - 정비방법 : 2019년 도로부속시설물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시

□ 산출근거

공종	소요예산	산출내용	비고
		해당 없음	

□ 위치도 및 현황사진

위치도 : 영등포구 영등포동 94-93



현황 사진



위치도 : 영등포구 양평동 42



현황사진



위치도 : 구로구 오류동 87-2



현황사진




위치도 : 구로구 개봉동 74-50



현황사진




위치도 : 영등포구 당산동 121-146



현황사진



위치도 : 영등포구 영등포동7가 94-4



현황사진

