

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 1일 목	날씨	맑음	최고: 8.7 °C	최저: 0.0 °C	배출일
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	권순웅		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관 | 장홍범

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 2일 금	날씨	맑음	최고: 6.0 °C	최저: 0.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	배춘일		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비 , 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 3일 토	날씨 맑음	최고: 8.0 °C	최저: 0.0 °C	이종욱	
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	0	0	배출일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 | 장홍명 (인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 6일 화	날씨	맑음	최고: 5.0 °C	최저: -2.0 °C	권순웅
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(㎡)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관
장용복(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 7일 수	날씨	맑음	최고: 4.0 °C	최저: -3.0 °C	권순웅
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		

1. 업무내역

◆ 시설업무

- 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

- B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관 | 장홍명

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 8일 목	날씨	맑음	최고: 6.0 °C	최저: -2.0 °C	배출일
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	2	0	권순웅		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 | 장 홍 명 (인)



시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 9일 금	날씨 맑음	최고: 6.0 °C	최저: 1.0 °C	배출일	
구분	시설	미화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	권순웅		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. 휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 장홍범 (인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 11일 일	날씨	맑음	최고: 5.0 °C	최저: -4.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	0	0	배출일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. 휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 12일 월	날씨	맑음	최고: 10.0 °C	최저: -2.0 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	이종욱		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. 휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 13일 화	날씨	맑음	최고: 14.0 °C	최저: 4.0 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 장홍범 (인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 14일 수	날씨	맑음	최고: 16.0 °C	최저: 8.0 °C	권순웅
구분	시설	미화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 장용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 15일 목	날씨 비	최고: 7.0 °C	최저: 7.0 °C	권순용	
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 | 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시: 2월 16일 금		날씨 맑음	최고: 7.0 °C	최저: -2.0 °C	배출일	
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	권순용		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 | 상용범(인)



시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 17일 토	날씨	맑음	최고: 7.0 °C	최저: -1.0 °C	배출일
구분	시설	미화		휴무자		
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	권순웅		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 장용범

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 18일 일	날씨	흐림/비	최고: 9.0 °C	최저: 3.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	0	0	배춘일		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 19일 월	날씨	비	최고: 12.0 °C	최저: 11.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	배출일		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 장용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담당
일시:	2월 20일 화	날씨	비	최고: 9.0 °C	최저: 2.0 °C	최승대
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여 자	남 자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항		비 고		
승강기	○	-		-		
수변전실 및 EPS실	○	-		-		
전 층 조명상태	○	-		-		
방재 시설물	○	-		-		
화장실	○	-		-		
옥내 건축시설물	○	-		-		
옥외 건축시설물	○	-		-		
사무실 및 강의실	○	-		-		
집수정, 기타 등	○	-		-		
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범인

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 21일 수	날씨	비/눈	최고: 4.0 °C	최저: 3.0 °C	최승대
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말입)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 22일 목	날씨	흐림	최고: 3.0 °C	최저: 0.0 °C	권순웅
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		

1. 업무내역

◆ 시설업무

- 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

- B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관 |
 상용범(인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 23일 금	날씨	흐림	최고: 6.0 °C	최저: -2.0 °C	권순용
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범 (21)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 25일 일	날씨	눈	최고: 1.0 °C	최저: 7.0 °C	배출일
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	0	0	권순웅		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
휴무						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항		비 고		
승강기	○	-		-		
수변전실 및 EPS실	○	-		-		
전 층 조명상태	○	-		-		
방재 시설물	○	-		-		
화장실	○	-		-		
옥내 건축시설물	○	-		-		
옥외 건축시설물	○	-		-		
사무실 및 강의실	○	-		-		
집수정, 기타 등	○	-		-		
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 | 장용범 (인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 27일 월	날씨	흐림	최고: 9.0 °C	최저: -1.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	배출일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(m ³)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-				
수변전실 및 EPS실	○	-				
전 층 조명상태	○	-				
방재 시설물	○	-				
화장실	○	-				
옥내 건축시설물	○	-				
옥외 건축시설물	○	-				
사무실 및 강의실	○	-				
집수정, 기타 등	○	-				
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용명 (인)

시설일일 안전점검 일지

2024년						담 당
일시:	2월 28일 수	날씨	흐림	최고: 2.0 °C	최저: 9.0 °C	최승대
구 분	시 설	미 화		휴무자		
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,890,000	당월지침	2,931,625	월사용량(kWh)	41,625
수도사용량(격월22일)	전월지침	13,400	당월지침	13,640	월사용량(㎡)	240
2층 실내온도	9:00	20	18:00	21		
1. 업무내역						
◆ 시설업무						
1. 전 층 순찰 및 점검						
◆ 미화업무						
1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업						
2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)						
구분	이상유무	특이사항	비 고			
승강기	○	-	-			
수변전실 및 EPS실	○	-	-			
전 층 조명상태	○	-	-			
방재 시설물	○	-	-			
화장실	○	-	-			
옥내 건축시설물	○	-	-			
옥외 건축시설물	○	-	-			
사무실 및 강의실	○	-	-			
집수정, 기타 등	○	-	-			
3. 기타사항						
특이사항						

감독관 |
 상용범 (인)

