

문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-6113
결재일자	2014.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
임희진	허대수	09/09 김상근

2014년 추석연휴 풍수해대비
창녕위공재사 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2014. 9.

중부공원녹지사업소
(북서울꿈의숲 관리사무소)

2014년 추석연휴 풍수해대비 창녕위궁재사 안전점검 결과 보고

2014년 추석절 대비 문화재(창녕위궁재사 : 등록문화재 제40호)
및 주변 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

추진근거

- 역사문화재과-17876(2014. 8. 22)

점검개요

- 점검기간 : '14. 9. 3 ~ 9. 5 (3일간)
- 점검방법 : 자체 점검반 편성(관리팀 2명)
- 점검대상 : 창녕위궁재사 1개소
- 점검내용 : 붙임 “추석절대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항”참조
 - 추석절 대비 시설물 안전점검
 - 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태
 - 소화·전기 설비 관리상태 점검

점검결과 및 행정사항

- 총평 : 특이사항 없음
- 분야별 점검결과
 - 배수로 및 담장 주변 청결상태
 - 모래 비치 및 소화설비 점검
 - 전기설비 점검 및 비상연락망 비치 등
- 점검결과 역사문화재과에 제출

□ 점검 및 조치사진



배수로 점검



담장 주변 거미줄 제거




소화기 점검



모래함 점검



수목등 점검



비상연락망 비치

붙 임 : 분야별 안전점검 세부사항 1부. 끝.