

해빙기 보도 점검실적 보고

점검기관 : 성북구

연번	노선명	지 적 건 수						비고
		계	보도블록 파손 및 침하	점자블록 파손 및 침하	경계석, 측구파손	구조물 주변 침하, 동공	기타	
	계	18	16	-	1	1	-	
1	동소문로	2	2					
2	도봉로	1	1					
3	돌곶이로	6	6					
4	보국문로	1	1					
5	인촌로	2	2					
6	종암로	2	2					
7	회기로	1	1					
8	아리랑로4길	1				1		
9	화랑로	1			1			
10	정릉로	1	1					

붙임 : 점검실적 사진 각 1부

해빙기 보도 점검실적 사진 (성북구)

			
연번1	보도침하 (동소문로 71)	연번2	보도침하 (동소문로 125)
			
연번3	보도요철 (도봉로 3)	연번4	보도 침하 (돌곶이로 13)
			
연번5	보도 침하 (돌곶이로 45)	연번6	보도 파손 (돌곶이로 102)

해빙기 보도 점검실적 사진 (성북구)

			
연번7	보도침하 (돌곶이로 166)	연번8	보도침하 (돌곶이로 195)
			
연번9	보도 침하 (돌곶이로 216-1)	연번10	보도 침하 (보국문로 4)
			
연번11	보도 요철 (인촌로 93)	연번12	보도 침하 (인촌로 고대병원 앞)

해빙기 보도 점검실적 사진 (성북구)

			
연번13	보도침하 (종암로 64)	연번14	보도파손 (종암로 158)
			
연번15	보도침하 (회기로 15-3)	연번16	구조물주변 침하 (아리랑로4길 76)
			
연번17	경계석 파손 (화랑로 266)	연번18	보도 침하 (정릉로 255-4)