

2017년 남산골 한옥마을 개선작업 현황(기계)



계류펌프3호기 모터 베어링 교체.



계류펌프 3호기 팩킹 씬 교체.



문화유산해설사 사무실 방열기 교체



관어정 음수대 배관 누수작업.



중앙화장실 배관 누수 수리작업.



중앙화장실 배관 볼밸브 맨홀 신설 설치