



2017년 남산골 한옥마을 개선작업 현황(전기)



CCTV 신규설치 작업. (21대)



CCTV 모니터 2대 신규설치. (정문, 사무실)



남산골 전통정원 출입인원 열화상센서 설치.



남산골 전통정원 출입인원 계수시스템 교체작업.