

# 차 량 운 행 일 지

운행일자 : 2017년 02월 10일

차량 번호	70러3999	운행상황	전일누계	72,448 km	유류수불 현    황	전일잔량	51.00 l
			금일운행	4 km		급유량	0.00 l
운전자	이응국		누계	72,452 km		소비량	2.00 l
통행구간		통행료	0				
승차자	용무	경유지 및 목적지	시 간		운행 km	운행 확인	
			출 발	도 착			
이응국	업무차	미아동/우이동	09 : 30	12:00	4		
비고							

# 차 량 일 일 점 검 표

점 검 내 용	상 태	비 고
1. 운행전 1) 엔진오일은 정상인가? 2) 냉각수 보충 상태는? 3) 에어크리너는? 4) 조정계통(계기포함) 작동은? 5) 타이어 공기압 및 트레이드 마모상태는? 6) 브레이크 및 주차브레이크 작동상태는? 7) 각부의 누설개소는 없는가? 8) 운행에 필요한 연료 및 조향장치 작동은? 9) 승차정원, 적재정량을 초과하지 않았는가?	◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	
2. 운행중 1) 엔진 및 차체의 잡음은 없는가? 2) 조향장치 및 제동장치 작동상태는?	◎ ◎	
3. 운행후 1) 타이어 공기압 및 마모상태는? 2) 각부 누설개소는 없는가? 3) 케이블 및 벨트상태는? 4) 주차브레이크 작동상태는? 5) 정비 및 청소공구는? 6) 자동차문은 잘 잠겨졌는가? 7) 열쇠보관은?	◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎	
기타 기재 사항		
범례 : ◎ 양호    △요수리    X요교환		