





# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2017.01.04 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 기성호, 정진혁

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 작업장조도 확보</p> <p>- 935, 936정거장 공통 사항으로 설비작업장에 작업조도가 미확보된 개소가 일부 있으므로 이동을 빈번한 공사 여건을 감안하여 적절한 조명 대책을 강구하여 조치요망</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도)</p>		2017.01.10	  
		<p>설비작업장 전등설치 및 투광등 구비 완료.</p> <p>해당근로자 안전교육 실시.</p>	