


2018년 설날 연휴 대비 청사안전점검 사진




천장 보 변형 및 균열상태 점검



천장 보 변형 및 균열상태 점검




급·배수관 라인 점검




급수관 라인 밸브 보수



서버실 천장 누수확인 및 텍스 교체



당직실 EHP 필터·냉각핀 세척



집수정펌프 후드밸브 교체 전



집수정펌프 후드밸브 교체 후



별관 화장실 배수라인 해빙작업



별관 화장실 배수라인 해빙작업



청사 특별 소방안전점검




청사 특별 소방안전점검



청사 특별 소방안전점검



청사 특별 소방안전점검



청사 특별 소방안전점검




청사 특별 소방안전점검



관류보일러 응축수탱크 점검




흡수식냉온수기 압력계 보수



온수 순환펌프 밸브 보수



별관 메인분전반 보턴스위치 교체



CCTV 카메라 전원공급장치 교체



CCTV 카메라 전원공급장치 교체



별관 1층 홀 전등센서 설치



분전반 절연저항 측정



전기실 누전경보기 작동 점검



비상발전기 제어반 점검



가스 누설 점검




가스 누설 점검



가스 누설 점검



가스누설경보기 작동 점검



중앙계단 난간대 실리콘 보수



중앙계단 난간대 실리콘 보수