

청진조경건설(주)

경기 고양시 덕양구 지도로107, 202호 / ☎ (031) 978-9469 / FAX (070) 7762-9469

문서번호 : 청진 제 05 - 1호

시행일자 : 2018 . 05. .

수 신 : 광암아리수정수센터 소장

참 조 :

경 유 :

선결			지시	
접수	일자		결재공람	
	시간			
	번호			
	처리과			
	담당자			

제 목 : 작업완료보고서(1차) 제출의 건

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 귀 센터와 2018년 03 월 30일 계약 체결하여 시행중인 “2018년 광암아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역”의 작업완료보고서(1차)를 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 작업완료보고서1부, 사진대지 1부

청진조경건설(주) 대표이사 김범호



작업 완료 보고서

- 작업지시번호 : 광암아리수정수센터 지시 2018 - 1호
- 작업 기간 : 2018. 05. 02. ~ 2018. 05. 21.
- 작업 내용

작업공종	시설명	구 간		내 용	수 량	특기사항
		시 점	종 점			
잔디깎기	광암아리수정수센터	-		승용식	22,165㎡	
잔디깎기	광암아리수정수센터	-		배부식	9,499㎡	
풀깎기 및 모으기, 제거	광암아리수정수센터	-		일반지역	49,386㎡	
풀깎기 및 모으기, 제거	광암아리수정수센터	-		돌섞인지역	10,719㎡	
풀뽑기	광암아리수정수센터	-		초화류 및 관목사이	3,954㎡	
풀뽑기	광암아리수정수센터	-		일반잔디지역	1,971㎡	

위 사항과 같이 시공 완료하였기에 완료보고서를 제출합니다.

2018. 5. 28

현장대리인(보고자) 회사명 : 청진조경건설
 주 소 : 경기도 평택시 통미로4번길 10-5, 2층
 성 명 : 김 범 호



첨 부 : 사진 1 부

광암아리수정수센터소장 귀하