

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K)]

□ 점검일시 : 2018.02.07 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 한종수,홍민철

○ 가설통로 안전(도시철도토목부)

- 출입구1번 주변 도로는 기존에 설치된 가설웬스가 철거 되고 구청에서 시행하는 보도공사 구간과 겹치면서 불안정한 상태가 되어 있으니 정비が必要하며, 특히 보행자의 동선이 구분되도록 정비하기 바람


※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 시공계획 및 승인(도시철도토목부)

- 환기구 1번 주변 가시설 철거시 띠장 절단, 양중방법, 장비 설치 위치 등 안전한 작업방법을 계획하여 작업전 근로자 교육 후 작업 시행하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 출입구 3번 앞 및 공원 주차장 부분은 기존 웬스가 철거되어 주민 동선과 겹치게 되어있으니 공사가 완료되기 전까지 작업장을 구획하여 작업공간을 확보하기 바람





○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 출입구는 작업이 없는 경우 외부인이 출입할 수 없도록 폐쇄하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)

