

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.08.16 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

<p>○ 추락재해 예방(도시철도토목부)</p> <p>- 현장에 비치하고 있는 일자형사다리가 아우트리거가 없으므로 사용시 안전사고 위험이 있으므로 현장외 반출 하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-4,5 (사다리(일자형, A자형))</p>	
<p>○ 중량물취급 안전(도시철도토목부)</p> <p>- 현장에서 사용중인 항공마대는 항공마대 용량의 90%이상 적재 금지 ※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반구, 항공마대)</p>	
<p>○ 건설기계 안전(도시철도토목부)</p> <p>- 현장에서 사용중인 굴삭기는 흑해지 장치를 설치 하여 안전성 확보 요망. ※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)</p>	

○ 전도재해 예방(도시철도토목부)

- 현장에 보관중인 콘크리트 흠관이 구름현상이 발생하여 안전사고 위험이 있으니 구름방지 조치를 하여 안전성을 확보 할 것.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)

