


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.01.22 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 기계기구 안전</p> <p>- 934정거장 건축공사 (프레임 등의 절단)에서 사용중인 고속절단기는 하부 보조덮개를 움직이지 못하도록 임의고정시켜 근로자 베임 등의 재해 우려가 있으니 보완요망.</p> <p>※ 산업안전보건 기군에 관한 규칙 제101조(원형톱기계의 톱날접촉예방장치)</p> <p>※ 건설안전기본 지침 공통 26 (고속절단기)</p>		<p>2018.01.23</p> <p>임의 고정된 고속절단기의 보조덮개의 임의고정철물을 해체하여 베임 등의 재해 방지 조치 완료</p>	