

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.05.02 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 정달영, 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 933정거장 난간을 설치하지 않은 에스컬레이터 상하부는 출입 통제 조치를 요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부의 방호 조치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.05.08</p> <p>- 에스컬레이터 단부 안전망 설치 및 진·출입로 통제 실시</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 932정거장 내에서 사용중인 분전반은 아래 사항을 보완하기 바람.</p> <p>① 관리책임자(정/부)를 지정 및 표기하여 관리하기 바람.</p> <p>② 소형 분전반은 접지가 불량하니 근로자 감전 예방을 위하여 보완하여 작업하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계 기구의 접지)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-016 (분전반)</p>		<p style="text-align: center;">2018.05.08</p> <p>- 분전반 정/부 지정 표기 조치 완료</p> <p>- 소형 분전반 보수 접지 확인 완료</p>	